

湖南欧姆龙变频器维修中心

产品名称	湖南欧姆龙变频器维修中心
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

一、欧姆龙Omron维修常见型号

1) Omron-MX2-ZV1系列3G3MX2-ZV1变频器2) Omron-3G3AXJX / MX / RX系列用变频器3) Omron-3G3JZ系列变频器4) Omron-3G3MZ-ZV2系列变频器5) Omron-3G3RX系列变频器。欧姆龙Omron变频器醉容易故障的模块：二、欧姆龙Omron常出现的故障1) Omron主电路故障（包括：整流块损坏、充电电阻损坏、你变频器损坏）。2) Omron辅助控制电路故障（包括：驱动电路故障、开关电源损坏、检测电路故障）。3) 整流模块损坏，这个故障引起主要分内部和外部，除了有外部不稳定的电压和强电流干扰是它外部的的主要原因，还有就是内部的线路短路造成的，原因有很多，比如说潮湿的天气，大量灰尘造成电路板积灰尘过多造成短路。在排除内部短路情况下，更换整流桥。出现逆变模块损坏，这个时候需要重点检测一下驱动电路。逆变器故障大多数是电机和电缆损坏引起的，还有一种可以能就是驱动电路引起，所以我们先从外部开始检测电机的故障和电缆的故障，如何排除这两个原因，我们迅速检测一下驱动电路，更换模块以后，上电运行变频器，故障排除。

出现上电无显示的故障，上电无显示的故障引起的原因就比较多了，不过这个故障我们首先就要从电源开始入手，比如先检测开关电话和软启动电路，其次再检测一下如启动电阻损坏，这些都是变频器启动的必经之路，醉后我们在检测一下是否是显示面板损坏。