

# 大连爱普生TW4500投影机原厂灯泡代理商维修安装

产品名称	大连爱普生TW4500投影机原厂灯泡代理商维修安装
公司名称	大连市投影机售后维修灯泡销售代理商
价格	1550.00/只
规格参数	
公司地址	大连市沙河口区西安路107号长兴电子城1层C区70号投影机维修站
联系电话	0411-62613411 13614112529

## 产品详情

大连EPSON爱普生投影机维修服务中心EPSON投影机维修站 爱普生投影机维修

技术工程师：13614112529 邢志杰 大连爱普生投影机维修 爱普生灯泡不亮更换 epson投影机灯泡维修销售 EPSON投影机清洗.EPSON投影机清洁.EPSON投影机清灰保养.EPSON投影机除尘.EPSON投影机清洗.EPSON投影机镜头清洗.EPSON投影机清洗保养 我公司是EPSON投影机维修、EPSON投影机(仪)除尘清洗保养维护、设备安装调试及办公设备维修，配件、耗材销售、技术服务的专业公司，EPSON投影机维修大连维修站之一、索尼保养增值服务商。集销售、维修、服务于一体的专业化、科技化、人性化的办公设备系统与解决方案集成商。本公司拥有一批经验丰富，服务贴心维修工程师，为您提供高质量；专业化的服务。提供EPSON投影机维修、EPSON投影机主板、EPSON投影机原装灯泡、液晶片等配件。满足您的需求。

EPSON投影机除尘清洗对使用寿命的重要性：液晶EPSON投影机表面进风口过滤网未及时清洗，外界凉风不能完全进入机器内部，直接影响EPSON投影机内部散热，整个EPSON投影机的温度都会上升，这样很容易引起EPSON投影机灯泡损坏和液晶板老化。即使EPSON投影机进风口能及时清洗，但由于EPSON投影机本身散热需要，从进风口随空气带入部分灰尘，时间一长，EPSON投影机内部将聚集大量灰尘。导致EPSON投影机散热风扇转速减慢，影响EPSON投影机内部散热。光路上聚集灰尘，EPSON投影机亮度大打折扣，图像模糊，也影响到EPSON投影机光学组件的自身散热，造成光学组件（液晶板、偏光等）损坏。

本公司经营各种品牌EPSON投影机维修，EPSON投影机配件等。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！