

危险废物鉴定 重庆有色金属冶炼残渣危废鉴定怎么办

产品名称	危险废物鉴定 重庆有色金属冶炼残渣危废鉴定怎么办
公司名称	润璟检测（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务范围:检测认证 公司名称:润璟检验 品牌:润璟检验
公司地址	广东省东莞市常平镇霞村新村二街12号201室
联系电话	13642807648 13642807648

产品详情

危险废物的属性判别主要依据有两个：一是根据危险废物的定义，将纳入《危险废物名录》（2016年版）中的废物按照危险废物进行管理；二是对于属性不确定的固体废物，则根据《固体废物鉴别导则》（2006年3月，原环保总局等五部委公告第11号）以及《危险废物鉴别标准-通则》（GB 85-2007）、《急性毒性初筛》、《浸出毒性鉴别》、《腐蚀性鉴别》、《反应性鉴别》、《易燃性鉴别》、《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）等已的危险废物鉴别标准和方法，进行属性鉴别。固体废物，是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。危险废物，是指列入危险废物名录或者根据规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。危废鉴定检测标准：1、易燃性鉴别根据《危险废物鉴别标准易燃性鉴别GB 85.4-2007》是指任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的易燃性鉴别。鉴别项目：固体/液体/气体易燃性鉴别。2、反应性鉴别根据《危险废物鉴别标准反应性鉴别GB 5085.5-2007》是指任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的反应性鉴别。鉴别项目：氧化性鉴别、爆炸性鉴别、遇水反应性鉴别、有机过氧化性鉴别。3、腐蚀性鉴别根据《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别GB 5085.1-2007》是指任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的腐蚀性鉴别。鉴别项目：PH值鉴定。4、急性毒性鉴别根据《危险废物鉴别标准急性毒性鉴别GB 5085.2-2007》是指任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的急性毒性鉴别，鉴别项目：急性经口毒性鉴别、急性经皮毒性鉴别、急性吸入毒性鉴别。5、浸出毒性鉴别根据《危险废物鉴别标准浸出毒性初筛GB 5085.3-2007》是指任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的浸出性鉴别，鉴别项目：无机元素及化合物鉴别、非挥发性有机物鉴别、挥发性有机物鉴别等。6、毒性物质含量鉴别根据《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别GB 5085.6-2007》是指任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的毒性物质含量鉴别，鉴别项目：有机物毒性含量鉴别、无机物毒性含量鉴别。备注：实际工作中，并非每个特性都需要进行鉴别，而是要根据生产工艺，初步判定是否具有哪有特性，有针对性的进行判定，如毒性和腐蚀性。危险废物鉴别方案及标准一、编制危废鉴别方案根据项目固体废物的产生情况，判定出需要进行鉴定的固体废物，出具鉴别方案。例如矿山选矿的尾砂、废石，废水处理过程的污泥等。注意：明确在《危险废物名录》中的固体废物，不需要鉴定，直接判定即可。二、检测依据根据《危险废物鉴别标准通则》（GB 85.7-2007）中规定：固体废物依据（GB 85.1-GB 85.6）鉴别标准进行鉴别，凡具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等一种或一种以上危险特性的，属于危险废物。危险废物鉴别标

准腐蚀性鉴别（GB 5085.1—2007）； 危险废物鉴别标准急性毒性初筛（GB 5085.2—2007）； 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别（GB 5085.3—2007）； 危险废物鉴别标准易燃性鉴别（GB 5085.4—2007）； 危险废物鉴别标准反应性鉴别（GB 5085.5—2007）； 危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别（GB 5085.6—2007）； 危险废物鉴别标准通则（GB 5085.7—2007）。如何鉴定物品是属于固废还是危废？物品危废鉴定的前提条件在于满足属于固体废物，因此，进行固废危废鉴定之前先要进行固体废物检测，常见的固体废物检测项目包括以下内容：无机元素及化合物：铜、锌、镉、铅、总铬、六价铬、烷基汞、汞、铍、钡、镍、总银、硒、无机氟化物。有机农药类：灭蚁灵。非挥发性有机化合物：硝基苯、对硝基氯苯、苯并(a)芘、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯。挥发有机化合物：苯、乙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、丙烯晴、三氯乙烯、四氯乙烯。在满足固体废物的条件下，对物品进行毒性、腐蚀性、易燃性、反应性、反射性和性等危险特性检测，若具备其中一种或多种特性的，则判定该物品属于危险废物。我们公司经营方针“质量为先，用户至上”同步发展，满足用户需求。热诚欢迎国内外客户惠顾，携手合作，促进共同繁荣。