

鸿风豪纺织硅胶凹凸压花工艺及常见故障处理

产品名称	鸿风豪纺织硅胶凹凸压花工艺及常见故障处理
公司名称	东莞市鸿风豪科技有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	品牌:鸿风豪 特点:凹凸效果好 产地:广东省东莞
公司地址	东莞市长安镇宏丰路19号之一105室
联系电话	0769-85075949 18124391196

产品详情

鸿风豪纺织硅胶凹凸压花工艺及常见故障处理，纺织硅胶，凹凸压花硅胶，丝印硅胶高周波压花硅胶，高周波凹凸布料压花硅胶，立体高周波压花硅胶，

东莞市鸿风豪科技有限公司提供多种型号的液体硅胶，有纺织硅胶，丝印硅胶，移印硅胶，模具硅胶，食品级硅胶，蛋糕模具硅胶等

鸿风豪纺织硅胶操作工艺：

- 1.将硅胶A：B固化剂按重量9:1比例混合搅拌均匀
- 2.灌入铜模然后把布料放在铜模上
- 3.用压花机高温150度左右几秒即可固化
- 4.将模具脱出来，压出来的面料凹凸效果显著。

常见故障处理

- 1.粘接力普遍会考虑到面料的材质，比如不环保面料及深色面料都会影响硅胶的粘接力，所以这就需要针对性的涂布硅胶了或者是选择相对应环保面料来进行加工。
- 2.稀稠度导致的渗透或爆边：1硅胶如果调太稀印在布料上出现渗透情况，相对应的就需要把胶调稠一点或加点增稠剂。
- 3.在操作凹凸压花的过程中，硅胶涂在模具上要避免涂太满、擦拭好模具周围多余的硅胶、不然印在布料上就会出现硅胶爆边的情况。

