安全员证书的特点 企业必备

产品名称	安全员证书的特点 企业必备
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务优势:一对一服务 办理周期:7-10个工作日 办理资料:企业简介
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	19867388811

产品详情

设专职安全员,全面负责施工工程的安全,统筹工程安全生产工作,保证并监督各项措施的实施。3. 加强安全教育和宣传工作,使安全意识得到进一步提高。4. 加强施工现场管理。坚持"三不放过"、 工前交底和工后讲评"的制度,加强施工现场用电安全管理,严格按照《施工现场用电安全技术规范》 及其它有关规定执行。5. 严格按照规范和程序施工。工作人员要严格按照施工规范进行施工,施工期间 谨慎小心, 杜绝一切侥幸心理的存在, 要深刻认识到"安全生产"是争取效益的主要因素。 . 凡进入工地人员必须戴安全帽,严禁喝酒上班,或带其它非工地工作人员进入工地。2. 使用梯子不能 缺挡,不可垫高使用,梯脚要有防滑措施,超过二米以上梯子要有监护人,严禁二人以上同在梯子上作 业,人字梯中间要有绳子扣牢。3.使用移动电动工具者必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,金属外壳必须接地 保护或接零保护。高空作业时要扎安全带、戴安全帽、脚手架外挂安全网封闭施工。4.现场临时用电, 电箱要保持完好无损,损伤的电气元器件必须及时更换。5.照明动力要分开,并有二级保护,用电设备 一机一闸,严禁乱接乱拖,一闸多机。6.拆除的材料不得乱扔,作业下方派人监护。7.现场临时电源 线应采用橡皮电缆线,禁止使用塑料花线,禁止使用电线直接插入插座内。8.设备的防护装置要完好, 尤其是砂轮切割机,设备外壳要有完好的接地或接零保护。9.施工设备要加强现场的维护保养,保持完 好率,禁止带病运转和超负荷作业。10.施工现场材料设备堆放整齐,不得存放在主要通道上。11.施 工现场动用电火焊,在作业区周围清除易燃物品,作业后要检查,杜绝火种,以免留下后患。12.服从 工地的安全管理,遵守工地的安全管理的规章制度。13.特殊工种需持证上岗。

广东吴霖企业管理有限公司主营认证项目范围有:

- 1、教育组织管理体系认证证书使用指南
- 2、ISO21001教育组织管理体系认证程序
- 3、教育组织管理体系认证证书执行标准ISO21001:2018

- 4、教育组织管理体系认证要求证书适用范围
- 5、环保设备定制服务认证证书有效期
- 6、环保设备定制服务认证办理证书适用范围
- 7、环保设备定制服务认证证书 认监委备案查询
- 8、环保设备定制服务认证五星证书 CTS GHSC017-2020标准
- 9、环保设备定制服务认证申报要求和费用
- 10、清洁企业等级资质评价认证证书评级准则
- 11、清洁企业等级资质评价认证证书 一级企业
- 12、清洁企业等级资质评价认证办理证书认监委备案查询
- 13、清洁企业等级资质评价认证证书申报要求和费用
- 14、清洁企业等级资质评价认证程序 证书有效期
- 一、基坑施工监控要点1.基坑施工应按施工 组织设计或专项施工方案要求进行;2.深度超过2米的基坑临边应设置防护;3.坑壁支护应按方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形大值和日变形量不能超过规定的限值;4.基坑施工应设置有效排水系统;5.坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求;6.上下基坑必须设置登高措施;7.进场施工机械已经过验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。
- 二、模板支撑系统监控要点1.钢管支撑材质符合规定,外径不得小于48×3.5cm,无裂缝等2.立柱稳定,包括支撑高度\立柱间水平支撑纵横向剪刀撑间距\立杆间距(纵向\横向)等符合方案要求3.作业环境2米以上高处制模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善三、施工用电监控要点1.临时用电现场布置应符合施工组织设计的用电平面图;2.高压线防护架按方案搭设;3.支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高大于度4米;4.现场照明架设高度大于2.4米;危险场所应使用安全电压;5.电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm;6.动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱;7.用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;8.变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制;配电室设示警牌、灭火机、绝缘毯、绝缘手套等。