

# 防爆工业冷凝机组常见噪音问题说明

产品名称	防爆工业冷凝机组常见噪音问题说明
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

## 产品详情

防爆工业冷凝机组在使用过程中，如果遇到噪音问题的话，需要及时检查，看其是否存在其他故障，其次在检查之后需要及时解决设备的噪音问题。

1、在安装的时候安装环境与位置会引起噪音问题，如果处于比较安静的环境中，则噪音会被放大，建议不管是风冷机还是水冷机，一律安装在较为空阔的环境中，并且周边没有杂物异物，对环境声音有较高

要求的话，可安装隔音墙，并保持通风散热。

- 2、安装位下没有做平整性的处理，会让防爆工业冷凝机组运行时发生位移，正常的运行的震动与晃动，在位移的情况下，会让震动晃动的幅度加大，进而产生大量的噪音。
- 3、风冷机和水冷机由于构造上的不同，如果是设备自身原因导致的运行噪音，前者较后者来说更容易产生“噪音”。各位知道，风冷机是通过风机为冷凝器散热的，而水冷机则是通过冷水塔系统为冷凝器散热，相比于冷水塔的噪音（一般置于高处，与水冷机并不在同一位置），所以更容易感觉到噪音存在（可清理分析叶片或为轴承加注润滑油）。

如果防爆工业冷凝机组的噪音不是设备本身原因产生的话，应尽快检查以及排除看是否其他部分出现故障。