

汽车注塑件厂家 衢州汽车注塑件 宇邦模塑注塑加工

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 汽车注塑件厂家 衢州汽车注塑件 宇邦模塑注塑加工 |
| 公司名称 | 金华市宇邦模塑有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省金华市婺城区南二环西路3188号B6幢 |
| 联系电话 | 13819991808 13819991808 |

产品详情

电子塑料件加工尺寸不稳定的原因是什么？

电子塑料件加工在如今的市场当中，也拥有着非常重要的位置。众所周知，如今的电子行业的发展具有着非常广阔的前景，而电子产品的生产加工，也少不了会使用到各种各样的塑料件产品。

在进行电子塑料件加工的过程当中，一些时候也难免会出现差错，比如说质量不稳定的现象，那么针对于这一点来说，其背后的原因又是什么呢？

- 1、成型条件不一致或操作不当。注射成型时，温度、压力及时间等各项工艺参数，须严格按照工艺要求进行控制；如果注射压力太低，保压时间太短，模温太低或不均匀，料筒及喷嘴处温度太高，塑件冷却不足，都会导致塑件形体尺寸不稳定。
- 2、成型原料选用不当；成型原料的收缩率对塑件尺寸影响很大。如果成型设备和模具的精度很高，但成型原料的收缩率很大，则很难保证塑件的尺寸。一般情况下，成型原料的收缩率越大，塑件的尺寸越难保证。
- 3、模具故障；模具的结构设计及制造精度直接影响到塑件的尺寸，在成型过程中，若模具的刚性不足或模腔内承受的成型压力太高，使模具产生变形，就会造成塑件成型尺寸不稳定。
- 4、设备故障，很容易导致塑件的成型尺寸不稳定。

金华市宇邦模塑有限公司是一家注塑制品生产的企业，是集塑料制品开发、产品设计、模具制造、注塑生产等一体的实体性型生产企业。

汽车注塑件与您分享注塑作业也是存在风险的，汽车注塑件厂家，金塑宝归纳了这些注意事项，一定要牢记！

- 1.加热系统和自动控温系统未配备联锁装置和机器过热保护功能，一旦温度过高可能会发生火灾事故。
- 2.设备暴露的危险部位和转动部位没有配备安全防护装置，可能造成机械伤害事故。
- 3.注塑机未配备保护接地或接零，接地不良；电气短路、开路、裸线等。 ，可能导致触电事故。
- 4.注塑机未配备急停装置，位置不明显或急停装置失效。一旦发生紧急情况，设备不能立即停止运行，可能会对操作人员造成机械伤害。
- 5.在设备操作过程中，人员会违反操作规程将手伸入操作区域，造成割伤、挤压、或挤压伤害。
- 6.拿取产品时，如果产品冷却不充分，汽车用注塑件，操作人员未按要求穿戴劳动防护用品，可能会导致事故。

家电塑料配件加工的常用材料有哪些？

家电塑料配件加工是家电生产的重要部分。众所周知，家电当中所使用的塑料配件有很多，衢州汽车注塑件，而这些塑料配件的生产加工，都是由的塑料加工行业所承担的，而确保质量的生产到位，除了的生产之外，汽车塑料件注塑，材料的选用也是很关键的部分。

对于家电塑料配件加工材料的选用，经历了由ABS到HIPS和改性PP的发展过程，目前大型电视机壳体采用ABS，小型电视机壳体采用改性PP，中型电视机壳体则改性PP、HIPS、ABS三种材料都选用。

对于家电塑料配件加工生产来说，不同的家电所使用到的材料的种类也会各不相同，而为了能够保障家电的使用质量，选择的这些塑料生产材料，都是经过非常严格的条件来进行检查适配的，只有这样的选择，那么家电使用的时间也才会更加长久。

随着科技的不断进步，在家电塑料配件加工材料的选择上，还会出现更大的升级，也将为家电塑料配件加工的整体质量产生重要的推动作用。

汽车注塑件厂家-衢州汽车注塑件-宇邦模塑注塑加工由金华市宇邦模塑有限公司提供。“注塑模具，塑料件”选择金华市宇邦模塑有限公司，公司位于：浙江省金华市婺城区南二环西路3188号B6幢，多年来，宇邦模塑坚持为客户提供好的服务，联系人：赵。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宇邦模塑期待成为您的长期合作伙伴！