

# 上海氧化锆喷砂加工 无锡拓龙科技

产品名称	上海氧化锆喷砂加工 无锡拓龙科技
公司名称	无锡拓龙科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东北塘镇农石路88号
联系电话	15306196052

## 产品详情

喷砂油漆在工艺流程中经常存在一些问题，具体如下：

一、焊缝缺陷，焊缝缺陷较严重，采用手工机械打磨处理方法来弥补，产生的打磨痕迹，造成表面不均匀，氧化锆喷砂加工多少钱，影响美观。

二、表面不一致，只对焊缝进行酸洗钝化，也造成表面不均匀，影响美观。

三、划痕难除去，整体酸洗钝化，也不能将加工过程中产生的各划痕去掉，并且也不能去除由于划伤、焊接飞溅而粘附在不锈钢表面的碳钢、飞溅等杂质，导致在腐蚀介质存在的条件下发生化学腐蚀或电化学腐蚀而生锈。

四、打磨抛光钝化不均匀，手工打磨抛光后进行酸洗钝化处理，对面积较大的工件，很难均匀一致处理效果，不能得理想的均匀表面。并且工时费用，辅料费用也较高。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡拓龙科技发展有限公司

喷砂加工是利用压缩空气把石英砂高速吹出去对零件表面进行清理的一种方法，工厂里通常叫法为吹砂，利用这道加工工艺它不仅可以去锈还可以顺带除油，对表面涂装来说非常有用。无锡喷砂加工常用于

零件表面除锈，对零件表面进行修饰（市场卖的小型湿式喷砂机就是这个用途，上海氧化锆喷砂加工，砂粒通常是金刚玉介质是水）；在钢结构中应用高强螺栓进行联接是一种比较先进的方法，由于高强联接是利用结合面之间的摩擦来传力的，所以对结合表面的质量要求很高，这时须用喷砂机对结合表面进行喷砂处理。

不锈钢喷砂加工其实是在磨料工业里比较常见的，而且在我们平时的使用当中这种喷砂的机器也是分为两种的，一种是干喷砂机器，另外一种液体的喷砂机器，当然这两种喷砂机器都是根据我们的需求进行设定的，氧化锆喷砂加工厂家，而干式的喷砂机器又分成了吸入式和压入式的两种，那我们先来了解一下用于不锈钢喷砂加工的这些机器。吸入式的干喷砂机器主要由六个系统进行组合而成的，它的工作原理是把压缩的空气当成动力，氧化锆喷砂加工报价，然后通过喷内运动的气流形成一种负压，这样就可以把需要磨料通过管子形成喷砂，经过喷嘴出来的喷砂加工模式。

上海氧化锆喷砂加工-无锡拓龙科技(推荐商家)由无锡拓龙科技发展有限公司提供。无锡拓龙科技发展有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡拓龙科技——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市锡山区东北塘镇农石路88号，联系人：徐学俭。