

上海市厂房安全性检测鉴定公司

产品名称	上海市厂房安全性检测鉴定公司
公司名称	广东建业检测鉴定-钢结构厂房检测鉴定
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区航城街道九围社区第二工业区新艺工业园21号
联系电话	13691808987

产品详情

厂房安全性检测鉴定报告书新闻信息

厂房结构质量检测

1.1 对图纸的预控接到图纸后，认真审查熟悉的图纸，全面掌握施工规范，了解施工技术要求和控制指标 明确各结构部位设计的品种，规格，连接及焊接要求，审查钢结构图与尺寸，坐标，标高等是否一致，技术要求是否明确，与其他结合是否合理，核对图纸上构件数量及安装尺寸，检查是否有错，漏，碰，缺，是否便于施工等，并做好图纸审核记录组织设计人员和施工人员进行图纸会审，答疑 1.2双合格的承包商来审查，要注意施工单位的调查对施工企业单位报送的总承包资质、进场管理工作人员技术资质、特殊工种上岗人员职业资格有关明细及其附件一一进行学习认真审查，杜绝超范围承包和无证上岗作业。更要对机械电子设备、正在加工构件、正在施工的人员需要进行研究考察，以便对钢结构加工厂的的实际生产加工处理能力方面进行分析判断。检查验收的办法1.3焊接设备，加工条件。对照进场设备报验清单管理进行教学设备检查核对，检查设备种类、数量、状态、参数等能否得到满足企业施工质量要求；对现场加工胎架等条件可以进行分析检查验收。

2 对原材料的监理原材料的质量直接影响到钢结构工程的质量。

监理工程师应严格检查材料的质量证明书，产品标志，出厂检验报告等文件 材料外观有无腐蚀，变形，划伤等问题，端面或断口有无脱层，夹渣现象；材料长，宽，厚，规格是否符合要求；材料复验时，监理应参加见证取样 除检验资料文件外，对油漆的进场检验，还要开桶抽查，除检查油漆结皮，结块，凝胶等现象外，还要与质量文件对照油漆型号，名称，颜色及有效期 干燥棚学校单层钢结构，跨度25.7米，间隔柱7米。彩色屋顶与弯

曲的，弓形的轻钢屋架，檩条通道薄壁，钢柱独立混凝土基础上。它设有水平横向支撑桁架件，屋顶桁架之间具有纵向支撑，纵向支撑柱之间。该工程的安全等级为二级，抗震设计类C级，50年的设计基础。7度烈度，设计基本加速度0.10g，归纳为抗震设计的基团，网站类别 类，基本上是压力0.45kPa，类B的表面粗糙度，雪压力基本上0.3kPa项目在六个完成后月下的雪荷载，造成钢柱断裂发生倒塌屋架。

1、工程情况调查根据施工现场进行调查，整个中国钢结构除轴 处的1榀屋架外，其它屋架均已塌落造成损坏。屋架下弦大部分通过拉杆和部分上弦支撑一个拉杆已拉脱，屋架从中部以及拼接设计位置处撕开，个别钢管柱已折断，大部分钢管柱之间出现一定程度存在不同的变形，个别柱根出现松脱现象，弧形彩钢屋面已严重影响变形。2、检测结果根据现场条件和要求，在结构布置中，钢铁厂等的相关检测的材料特性，如下所述。1) 结构进行布置现场对钢结构柱、屋架和檩条等的定位尺寸、构件可以设置等进行了分析测量，并与教学图纸问题进行了比对，检测工作结果是否符合原设计图纸要求。现场2) 檩条，屋架弦杆，腹板及下弦杆，纵横向支撑构件及钢柱构件的截面尺寸进行了抽样，结果符合设计图纸要求
3)对焊缝质量进行抽查，未发现裂纹、焊块、夹渣和明显的焊接渗漏等缺陷。