

16寸金刚石锯片 金刚石锯片 信德利刀具合理

产品名称	16寸金刚石锯片 金刚石锯片 信德利刀具合理
公司名称	东莞市信德利木工刀具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段
联系电话	13825727756 13825727756

产品详情

信德利——使用金刚石锯片应该注意哪些问题?

正确安装金刚石锯片的安装正确与否以及安装精度是与锯片的切割效率、切割质量、使用寿命有着密切的关系。安装后要确保锯片在切割过程中运行平稳、不产生振动（因锯片自身质量及切机刚性等影响除外）。

安装锯片时，首先要确保锯片上标明的开刃方向与切机主轴旋转方向一致；要将锯片安装孔、切机主轴、法兰盘三者相互接触的面清理干净，必需保证它们之间接触平整、良好；法兰盘直径大小要随锯片直径大小合理选择。法兰盘太小，则使用时锯片端面偏摆大，兰盘太大则主轴挂重加大，也会增加跳动，同时减少材料的加工深度。安装后锯片、法兰盘的跳动值必需达到规定值方可使用。

需要金刚石锯片，东莞信德利，欢迎大家电话联系我们！金刚石锯片我们是。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东信德利刀锯科技有限公司

信德利——金刚石锯片什么材质

金刚石锯片是由金刚石刀头和基体两部分构成的，其中刀头部分是工作主体，基体起到支撑和使用案桌的作用。

金刚石锯片的刀头是由金刚石和胎体结合剂组成，金刚石是一种超硬材料，起到切削刃的作用，胎体结合剂起到固定金刚石的作用，由金属单质粉末或金属合金粉末构成，不同的组成叫做配方，根据不同的用途，配方和金刚石不同。

需要金刚石锯片，东莞信德利，欢迎大家电话联系！我们是。

信德利——金刚石锯片分类

1、工作状态：干切和湿式

2、切割对象分类：

大理石、花岗岩、马路、陶瓷、石英石等

3、按焊接分类：

电镀金刚石锯片，钎焊，高频，激光等

4、按用途结构划分有：

磨具——砂轮、滚轮、滚筒、磨边轮、磨盘、碗磨、软磨片等；

锯切工具——圆锯片、排锯、绳锯、筒锯、带锯、链锯、丝锯；

钻探工具——地质冶金钻头、油(气)井钻头、工程薄壁钻头、石材钻头、玻璃钻头；

其它工具——修整工具、刀具、拉丝模等。

5、锯齿分类：

圆形、多齿、磨具

6、按结合剂划分有：树脂、金属和陶瓷结合剂金刚石工具三大类。金属结合剂工艺分为烧结、电镀和钎焊等几类。