

湘潭松下变频器维修

产品名称	湘潭松下变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

松下变频器：VFO变频器出现故障代码的原因和解决办法。

故障代码：SC1故障原因：加速时的瞬时过大电流或散热片的异常过热解决方法：检查是否存在输出短路、以及接地短路；确认周围温度和风扇的正常情况；延长加速时间故障代码：OC1故障原因：加速时的过电流解决方法：确认是否存在输出缺相延长加速时间调整力矩提升水平故障代码：OU1故障原因：加速时的内部直流电压过大解决方法：延长加速时间故障代码：LU故障原因：电源电压低于额定值的85%以下解决方法：测量电源电压再次确认瞬时停止再次启动功能故障代码：OP故障原因：在运行信号ON的状态下施加电源在停止状态下设定数据过程中将运行信号ON，并用MODE键复位到运行模式状态解决方法：确认启动方式（参数P48）对设定数据时的运行信号进行检查故障代码：CPU故障原因：对变频器施加了过大的干扰信号解决方法：减少变频器周围的干扰故障代码：AU故障原因：向控制电路端子输入了外部异常停止信号解决方法：检查外部信号是否正确以及时序控制器电路是否正确故障代码：OL故障原因：输入电流在1分钟以上达到电子热敏设定电流的125%以上或变频器额定电流的140%以上解决方法：确认电子热敏设定电流确认和调整力矩提升水平减轻负荷