

# 大同食品网带输送机 力能热工机械

产品名称	大同食品网带输送机 力能热工机械
公司名称	宁津县力能热工机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县长江大街鲁北种业院内
联系电话	13853443661 13853443661

## 产品详情

食品网带输送机不锈钢滚筒带式逆止器：

链板式输送机，由动力装置、传动轴、滚筒、张紧装置、链轮、链条、轴承、润滑剂、链板等等构成。像这么的设备结构省略、造价很低，相当合适倾斜度没跨越 $18^{\circ}$ 的上行输送设备。不好的地方就在于制动的时分，先倒转一段，会组成给料处拥塞溢料的状况。

宁津县力能热工机械厂主要产品有烧烤碳烘干机、煤球烘干机、型煤烘干机、食品网带输送机、链板输送机、各种提升机等产品，食品网带输送机价格，欢迎大家来参观选购！

食品网带输送机的保护装置：

食品网带输送机速度保护。若食品网带输送机发生故障，如电动机烧毁、机械传动部分损坏、皮带或链子拉断、皮带打滑等，安装在食品网带输送机被动机件上的事故传感器SG中的磁控开关不能闭合或不能按正常速度闭合这时控制系统将按反时限特性经一定后，食品网带输送机多少钱，速度保护电路起作用，使执行部分动作，切断电动机供电，以避免事故扩大。

宁津县力能热工机械厂主要产品有烧烤碳烘干机、煤球烘干机、型煤烘干机、食品网带输

送机、链板输送机、各种提升机等产品，大同食品网带输送机，欢迎大家来参观选购！

小编为大家介绍一下网带输送减速器早起损坏的形式：

1.不按要求装配，齿轮啮合间隙未调好；

2.轴承的预紧力过大或过小。预紧力过大时，影响传动效率，时轴承过热，缩短寿命。预紧力过小时，食品网带输送机生产厂家，齿轮的"啮合"状况变坏，接触应力增大，导致齿轮副早期磨损。

宁津县力能热工机械厂主要产品有烧烤碳烘干机、煤球烘干机、型煤烘干机、食品网带输送机、链板输送机、各种提升机等产品，欢迎大家来参观选购！

大同食品网带输送机-

力能热工机械(推荐商家)由宁津县力能热工机械厂提供。宁津县力能热工机械厂是山东德州,混凝土搅拌及其输送机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在力能热工机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创力能热工机械更加美好的未来。同时本公司还是从事山东多层网带烘干机，浙江网带烘干机，辽宁网带干燥机的厂家，欢迎来电咨询。