

# 冲床维修 台式冲床维修 科嘉机械

产品名称	冲床维修 台式冲床维修 科嘉机械
公司名称	高密市科嘉机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市三真大道柏城工业园
联系电话	13869617008 13869617008

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市科嘉机械制造有限公司

### 冲床离合器原理及修理方法

在实际运行中，离合器通过控制刹车片的开合来决定滑块的行程，刹车片放开时，冲床的凸轮机构便开始工作，滑块下行，当任意一点刹车片收紧后，凸轮控制的轴便得到一个空行程，滑块回升。

科嘉冲床上使用的离合器主体采用高牌号的球墨铸铁，离合器性能稳定。压缩弹簧，高速冲床维修，密封件等选用日本，大大提高的离合器的稳定性和使用寿命；同时在刹车 / 离合器的摩擦块设计采用日本具有耐磨性极强，非石棉的组合材料精铸而成，保证冲床滑块能在任意位置停止。

### 冲床润滑系统异常检查维修

冲床高速作业时，机械的运转少不了润滑油的参与。润滑油主要起到:润滑磨损、冷却、防锈、防锈等主要作用。润滑的异常导致机械高速摩擦，曲轴冲床维修，温度过多，漏油。直接对零配件造成损坏。

冲床的每个系统以及配件都需要用到润滑油，所以出现温度过高或者漏油等现象时。原因也是比较多的。出现异常时要根据实际的情况，对问题针对性的解决才能保证维修效率。那么冲床润滑异常主要

有哪些原因以及该怎样维修呢？

## 冲床润滑系统异常检查及维修办法

### 1、连杆护盖内侧油管松落

处理方法：将油管锁紧，多余油排除

### 2、超负荷气缸衬料损坏

处理方法：拆卸更换衬料

### 3、油封老化，冲床维修，损坏

处理方法：拆卸更换油封

### 4、超负荷压力检知开关漏油

处理方法：压力开关更新

### 5、离合器排风管喷油

处理方法：给油器是否给油过量检查

### 6、滑块导路喷油

处理方法：检查循环油量是否过多

### 7、铜管堵塞

处理方法：以较大压力之气动加油泵浦，加以施压疏通

### 8、润滑马达电源供应损坏

处理方法：将小马达与泵浦分开，试马达有无运转

### 9、管路油杯内有空气

处理方法：将油杯内空气排出，台式冲床维修，重新注油

### 10、黄油机不干净，空气过多

处理方法：检查注油方式是否正确

### 11、容器内部压盖油封变形

处理方法：油封变形

### 12、油机凸轮连接轴卡住

处理方法：检查连接轴有无异物

### 13、漏油、油路堵塞

处理方法：检查管路接头有无锁紧，疏通油路

### 14、马达黄油机故障

处理方法：更换黄油机马达

### 15、润滑分解阀异常

处理方法：分配阀更换

### 16、油品不符

处理方法：参照铭牌油品规格正确选择

### 17、分油器内油路堵塞

处理方法：拆分油器查看

### 18、导致油压上不去

处理方法：稀释黄油，冬季用000#黄油比较好

### 19、润滑分配阀异常

处理方法：分支管没阻塞的话更换分配阀

### 20、押盖油封变形

处理方法：更换押盖并更新油封

冲床维修-台式冲床维修-科嘉机械(诚信商家)由高密市科嘉机械制造有限公司提供。高密市科嘉机械制造有限公司是一家从事“热模锻压力机维修,冲床维修,摩擦压力机,闭式双点压力机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“高密科嘉机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使科嘉机械在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事冲床维修，气动冲床维修，闭式冲床维修的厂家，欢迎来电咨询。