

郑州马扎克机床三菱伺服驱动器维修，机床报警维修十年经验

产品名称	郑州马扎克机床三菱伺服驱动器维修，机床报警维修十年经验
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

电源线和动力线布线分离出来，

注：单独捆束指组和组间的间距在10cm左右，磁屏蔽材料对策可采取钢

板防护、改装磁芯等方式。

系统和外接设备的通讯线

RS232 - C

主轴线

主轴轴承意见反馈线

请向A组单独捆束，也可采用电

电磁屏蔽的办法。

尽可能与B组分离出来

一定要进行屏蔽处理

电机编码器意见反馈线

C

其它的直流电操纵电源插头（24V）

I/O设备与强电盘联线

尽可能与C组分离出来

直流电磁阀或电磁阀（24V）

B

沟通交流继电器线

电动机动力线

请在B、C组单独捆束，或者与

别的选用磁屏蔽材料方式。

沟通交流电源插头

A

处理办法 数据信号具体内容