

# 湘潭市钢结构管道储罐X射线RT拍片无损检测探伤本地公司

产品名称	湘潭市钢结构管道储罐X射线RT拍片无损检测探伤本地公司
公司名称	临湘市惠泽检测技术服务有限公司
价格	40.00/件
规格参数	检测公司:惠泽检测 检测类型:第三方 检测报告:一式二份
公司地址	湖南省岳阳市临湘市羊楼司镇中洲居委会羊楼司大桥北侧3号
联系电话	17382063296 17382063296

## 产品详情

湘潭市钢结构管道储罐X射线RT拍片无损检测探伤本地公司。

检测方法：X射线拍片、超声波UT探伤、MT磁粉探伤、PT渗透探伤、TOFD检测、管道焊缝、铸件、锻件、非金属件内部缺陷检测

1.每个办事处和分公司都配备有专门的无损检测持证人员，无损探伤证书100余张，都能独立进行业务洽谈、现场取样、现场检测。

2.探伤设备齐全，现拥有超声波探伤机、相控阵超声波探伤仪、X射线探伤机、磁粉探伤机、EMT智能钢丝绳探伤仪等。

其中持特种设备无损检测（ ）证书4人,工程师5人，无损检测省级专家1人。工程车10

余辆，各类检测设备100余套，有不同型号的X

射线探伤机，管道爬行器、自动洗片机、数字超声波探伤仪、PAUT/TOFD 超声检测仪、测厚仪，磁粉探伤机、黑光灯、涂镀层测厚仪、硬度计、看谱镜、直读光谱仪等。另有射线剂量仪、报警器、胶片干燥箱、评片灯、黑度计、试块（射线、超声波、磁粉、渗透、涡流、TOFD）。

电站锅炉定期检验包括外部检验、内部检验和水压试验。通常都是结合锅炉的大小检修进行，大小修的间隔根据设备的技术状况，部件的磨损、腐蚀、老化等规律，以及运行、维护和检修工艺水平等条件，结合具体情况来确定。电站锅炉内部检验结合大修周期进行，一般为二到三年，新投产的锅炉运行一年后，应进行内部检验