宝安工业烤箱检测

产品名称	宝安工业烤箱检测
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司 -精英部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强 荣东工业区E2栋二楼
联系电话	13352906691 13352906691

产品详情

镀层烘干处理室安全生产技术要求GB14443-93电烤箱检验

- 一、当场检验:
- 1.烘干处理室上应该有标明安全生产技术数据信息的出厂铭牌
- 2.烘干处理室烘干箱、烘干房、固化炉是不是设定了易燃气体浓度值和过热报警仪
- 3电加热器烘干处理室
- 1)应安装安全性自然通风设备,自然通风设备应该有避免火苗发生的稳定对策(隔爆型离心风机);
- 2) 烘干处理室机壳需要接地装置(维护接地线电阻不大于10欧母),应设定静电保护接地装置(静电保护接地线电阻不大于100欧母)。
- 4.汽柴油、天然气加温烘干处理
- 1) 点燃设备应与自然通风设备连锁加盟、有熄火保护装置对策;
- 2)应安装安全性自然通风设备,离心风机应该有避免采生火苗的稳定对策(隔爆型);
- 3)应用立即点燃加温体系时,应设定气体循环,应用全自动点火装置,点燃设备能全自动截断然料的提供。烘干处理室机壳需要接地装置,维护接地线电阻低于等10欧母,静电保护接地线电阻不大于100欧母
- 5.烘干处理室放料门的程度和竖直方位3米区域内电器设备均是隔爆型,配电柜(盘)应配备漏电保护开关(30mA,0.1s);

- 6.烘干处理室周边不可以储放易燃易燃易爆物件,应配置救火设备,防置材、烘干处理客所属工作场地 严养使用用火
- 7.危险化学品储存点只有置放一天的使用量;
- 8.烘干处理室安全性安全操作规程是不是悬架在设施周边显眼部位,在制造场地的相关设备、机器设备上、设定显著的安全性警示标识;
- 9.烘干处理室实际操作员工应通过安全性专业技术培训。
- 二、查验生产安全管理方法材料:
- 1.安全性生产责任制;
- 2.安全操作规程;

电烤箱办理手续:

- 1、项目申请——向检测中心提交申请办理。
- 2、确定時间——依据规定,预定当场检验
- 3、上门检测——技术工程师上门对电烤箱开展检验
- 4、定编报告——技术工程师依据达标的检查数据信息,撰写报告。
- 5、提交审批——技术工程师将详细的汇报开展审批。
- 6、审签报告——汇报审查没有问题后,授予报告。

引言:

镀层烘干处理室应用企业时有火灾事故、爆炸事件产生,导致伤亡和经济损失,变成危害经济发展身心健康平稳发展趋势不容忽视的要素。从镀层烘干处理室原理、风险源、产品质量检测、防止整改措施等领域开展了论述,明确提出进一步加强对镀层烘干处理室的安全工作,及时处理和排除安全隐患,确保公司安全生产工作和从业者人身安全资金安全,改进安全工作现况,提升安全性管理能力,降低或避免安全事故的产生。