

莲花山泡沫灭火器 联捷消防维修 泡沫灭火器批发

产品名称	莲花山泡沫灭火器 联捷消防维修 泡沫灭火器批发
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

产品详情

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。公司位于广州市番禺区石碁镇小龙村壆尾路15号，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石碁豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石碁镇富怡路103号小龙村段（联捷消防办事处）

灭火器的筒体是否有永久性标识的检查

标记一般都是钢印的，钢印的内容有2条，出厂日期和灭火器的水压试验压力，一般还有出厂编号。钢印一般打在灭火器筒体上部颈圈外表或在筒体下部不受压的底圈外部。

灭火器的外观检查

灭火器筒体严重锈蚀的（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3）或连接部位筒体严重锈蚀的。内扣式器头没有或未装卸气螺钉或固定螺钉的。灭火剂量大于或等于4Kg灭火器未安装间歇喷射机构的。灭火器筒体严重变形的。没有生产厂家名称和出厂年份的。灭火器出厂日期算起达到如下年限的必须报废：手提式干粉灭火器8年。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。公司位于广州市番禺区石碁镇小龙村壆尾路15号，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石碁豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石碁镇富怡路103号小龙村段（联捷消防办事）

灭火器的保险机构的检查

灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销，也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封，推车式泡沫灭火器，铅封或塑带封是一次性使用的，凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象，说明该灭火器已被使用过。

灭火器的标识的检查

标识也称贴花，莲花山泡沫灭火器，一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表，标识的检查主要检查标识的内容，是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

灭火器上标识：MF(L)8依次表示为：灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号（L表示磷酸铵盐干粉灭火剂）、充装干粉灭火剂重量8kg。

广州联捷消防工程有限公司成立于2014年，公司主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。公司位于广州市番禺区石基镇小龙村塍尾路15号，旗下包含一家7年老店“广州市番禺区石基豪安消防器材经营部”，地址：广州市番禺区石基镇富怡路103号小龙村段（联捷消防办事处）

制度规范内容检查内容：

灭火器无论是使用过还是未经使用过，从生产日期（每具灭火器的筒体上都有生产日期）算起，达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修，达到报废年限的必须报废，维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。

管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责。

管理处要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次，检查内容包括：责任人维护职责的落实情况，灭火器压力值是否处于正常压力范围，手推式泡沫灭火器，保险销和铅封是否完好，泡沫灭火器批发，灭火器不能挪作它用，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，避免日光曝晒和强辐射热，灭火器是否在有效期内等，要将检查灭火器有效状态的情况制作成“灭火器检查记录”，存档以利查证。

莲花山泡沫灭火器-联捷消防维修-泡沫灭火器批发由广州联捷消防工程有限公司提供。广州联捷消防工程有限公司为客户提供“消防工程设计与安装,消防工程安装与改造,消防设备维护与保养”等业务，公司拥有“联捷消防”等品牌，专注于灭火器材等行业。，在广州市番禺区石基镇龙基北路西十三巷46号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。