

SKD11是什么材质 新沂天工 华伟特钢有限公司

产品名称	SKD11是什么材质 新沂天工 华伟特钢有限公司
公司名称	东莞市华伟特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗镇大朗富通路673号101室
联系电话	13922933709 13922933709

产品详情

我们模具钢材厂家是生产模具钢材的厂家。我们模具钢材厂家有着多年的生产模具钢材的丰富经验。我们模具钢材厂家在同行业中有着良好的信誉和的模具钢材。我们模具钢材厂家生产的模具钢材主要有H13模具，天工DC53，1.2344模具钢，抚顺压铸模具钢。让我们模具钢材厂家告诉你我国模具钢材的发展方向。常用模具bai钢材型号有：Cr2、CrWMn、Cr12MoV、T8、T10、S-136等，新沂天工，制作压铸模具的钢材为3Cr2W8V、5Cr4W5Mo2V等；

钢水高洁净度控制

钢中非金属夹杂物是模具钢内部产生裂纹的起源。采用真空脱气的冶炼工艺，降低钢中H、O、夹杂物含量。采用电渣重熔的冶炼工艺能够进一步提高钢的纯净度，此外采用多元渣系可使钢中夹杂物被吸附去除。另外采用兑铁水工艺，可以稀释钢中残余元素Ni、Cu等，而Cu含量高制作的模具容易心部易出现塌模，Ni含量高成材表面质量不好。

热作模具钢是指用来制造热态（指热态下固体或液体）下对金属或合金进行变形加工的模具的钢，如制造热锻模、热挤压模、压铸型等。

热作模具工作时通过挤、冲、压等迫使热金属迅速变形，模具工作时承受强烈的摩擦，SKD11是什么材质，并承受较高温度和大的冲击力，另外模膛还受到炽热金属和冷却介质的交替反复作用而产生的热应力，模膛表面容易产生热疲劳裂纹。因此，SKD11模具钢，要求热作模具钢在400~600 应具有较高的强度、韧性，足够的硬度和耐磨性，以及良好的淬透性和抗热疲劳性同时还要求导热性好，以避免模膛表面温度过高。

SKD11是什么材质-新沂天工-华伟特钢有限公司由东莞市华伟特钢有限公司提供。东莞市华伟特钢有限公司为客户提供“金属材料制造,五金产品制造,五金产品零售”等业务，公司拥有“华伟特钢”等品牌，专注于金属建材等行业。，在广东省东莞市大朗镇大朗富通路673号101室的名声不错。欢迎来电垂询，联

系人：黄佳华。