

滁州双层皮带线 合肥力晨|服务完善

产品名称	滁州双层皮带线 合肥力晨 服务完善
公司名称	合肥力晨机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河工业园沈阳路与天津路交叉口东方强力产业园2#厂房
联系电话	15155136233 15155136233

产品详情

张紧装置的作用

- 1、保证皮带输送线的皮带驱动滚筒之间有足够的摩擦力，以牵引输送线的正常运转。
- 2、由于输送线的可塑特点和受力变化特点，也会造成输送的伸长导致摩擦力不够，所以必须经常调整张紧装置，以防打滑、跑偏和其他不力现象。
- 3、为输送线的修理做必要的准备，双层皮带线，每台输送机（链条输送机）的皮带有若干个接口，经连续的运转，长期磨损，是接口可能在某一时间内出现故障。有了故障必须马上排除，这时只要松开张紧装置，就可以很方便的割去坏的扣卡，换上新的扣卡，重新张紧皮带，输送线即可恢复正常运行。

一台好的流水线设备关系是企业的生产效率问题，在选购流水线设备时，企业应该要看看选择什么样的流水线形式适合自己的生产需要，还要注意流水设备的功能等。如何选择合适的流水线设备？

独立工作台皮带流水线：工作台：流水线工作台常见形式有两种，独立和条。用户可根据自己使用习惯和需要选购流水线。

带灯架皮带流水线：灯架、照明：灯架是安装照明、仪表台及指导书的必要配件，材料和机身相同。用户选购流水线时，照明用灯管也可根据需要进行选择。

皮带输送机工作状态包括正常的开机、启动、运行、停止；临时的停车；故障紧急停车；排除故障后启动。皮带输送机在工作中会发生许多故障，影响正常生产运输，造成一定的经济损失。下面为大家总结出以下常见皮带输送机的主要故障及原因：1.皮带打滑。皮带传动是一种摩擦传动，皮带打滑是由于主动带轮摩擦力小，不能克服工作阻力而出现主动带轮与皮带之间的相对滑动。原因：打滑多半是皮带的

张力不够引起输送带松动或胶带磨损严重后带松动造成的；运输能力不足，造成负荷过大，会造成带打滑；机械传动故障、设备润滑不足、电气保护与控制故障等，也会造成输送带打滑。

2.撒料。输送带上物料从输送带上撒落。原因：有超载、加料偏心、输送带跑偏、凹段输送带悬空等。

滁州双层皮带线-

合肥力晨|服务完善由合肥力晨机电设备有限公司提供。合肥力晨机电设备有限公司是安徽合肥,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥力晨机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥力晨机电更加美好的未来。