

落地油泥废油泥污泥减量化处理热裂解设备

产品名称	落地油泥废油泥污泥减量化处理热裂解设备
公司名称	商丘卓梵机械设备有限公司
价格	285000.00/台
规格参数	品牌:商丘卓梵机械设备有限公司 加热方式:燃料油、天然气、煤生物质 规格:28000*7100
公司地址	河南省商丘市睢阳区产业集聚区经四路与纬三路 交叉口向南200米路西（注册地址）
联系电话	17550572512

产品详情

含油污泥原料基本参数：油泥呈浅褐色分散颗粒或深棕色至黑色浆状、膏状；浆状和膏状具有一定粘度。组分：含油含水，余下的则是泥沙机杂等。处理后残渣含油率 0.3%；尾气排放达到环保排放标准；

干馏装置处理规模每台15m/d:整个干馏过程在厌氧密闭条件下进行的。

燃料采用柴油/重油或天然气等，干馏产生的馏分、油和不凝气满足燃烧器和燃气喷枪的使用条件；综合能耗利用率达到85%以上，也可以收集销售产生二次收入。

设备采用模块智能设计，DCS总控平台，监控设备运行，搭载多种数据传感器，可及时监控设备运行温度、状态及物料处置状态。排放物监测及与环保局在线监测同步

抑制二恶英、固化重金属

设备高密封性高绝氧环境，高效温度控制杜绝二恶英生成。物料在热解过程中颗粒表面成玻璃化，富集大量硅元素，

可有效吸 附重金属离子，使得重金属离子得以固化，不再沁出。

废矿物油成因：

- 1.被外来杂质污染：润滑油在使用过程中，由于系统和机器外壳封闭不严，导致灰尘、砂砾浸入油中，或者被各种机械杂质弄脏，如金属屑末、灰尘、砂砾、纤维物质等。
- 2.吸水：机械设备的润滑系统、液压传动系统或水冷却装置不够严密，水

流入油中；空气中的水分也能被油吸收，吸水性随油温升高而增大。

3.热分解：当润滑油和机械装备在高温下接触时，油会发生热分解，产生胶质和焦炭，油失去价值。

4.氧化：润滑油在使用过程中受到空气氧化作用，生成有害物质，油颜色变暗、黏度增加、酸值增大，进一步出现沉淀污泥。

5.被燃料油稀释：主要指内燃机润滑油，由于部分燃料油没有完全燃烧而渗入到润滑油中，润滑油失去原有的润滑特性。