

邵阳ABB DCS550直流调速器维修

产品名称	邵阳ABB DCS550直流调速器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

邵阳ABB DCS550直流调速器维修

ABB DCS550直流调速器A104故障代码

A104 104 ConvOverTemp

直流模块过温：

等到直流模块冷却下来。温度限幅值参见 MaxBridgeTemp (4.17)。当直流模块温度低于跳闸温度 5 ° C 左右时，直流模块就会发出过温报警。

检查内容：

FanDly (21.14)

直流模块盖是否打开

直流模块风机电源电压

直流模块风机旋转方向

直流模块风机元件

直流模块冷却空气入口（例如：空气过滤器）

直流模块冷却空气出口

周围环境温度

负载周期是否合适

SDCS-CON 上的 X12 连接器

SDCS-PIN 上的 X12 和 X22 连接器

是否正确设置 TypeCode (97.01) 和 S MaxBridgeTemp (97.04)