

康明斯M11发动机维修资料宁波售后中心

产品名称	康明斯M11发动机维修资料宁波售后中心
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

公司二十年于进口柴油发动机-柴油发电机动力电力的整体解决方案提供商，不管何时，不论何地，不论是谁，我们的服务陪伴在您身边—日昕动力科技！康明斯m11发动机维修资料宁波售后中心攀枝花西volvo发电机节温器谁知道多少钱榆林吴堡县perkins柴油发动机喷油器纯正配件一、发动机的组成及四大示意图 - 排气1.一、发动机的组成及四大示意图 - 排气21.排气歧管，2.进气歧管和后冷器，3.发动机气缸，4.涡轮增压器中的压气轮，5.涡轮增压器中的涡轮，6.进气口，7.排气口，发动机的组成及四大示意图 - 排气要点?每周检查空气滤清器指示器，出现红色指示段时更换空气滤清器。?每年更换空气滤清器；检查9启动与停机9.1泵组具有自动及手动启动功能。其中手动启动包括柴油机上和控制柜上的手动启动。9.2泵组可实现5s内启动，20s内达到额定工况。9.3柴油机泵组只能手动操作停机，因断路装置除外。10控制的技术特性10.1控制柜的连接线附在发动机上，柴油机接线盒的端子的编号与控制柜上相应端子的编号一致。10.2控制柜与柴油机接线盒之间的接线采用尺寸的能连续工作的电缆。

柴油发动机又坏啦咋办？没关系！有日昕动力/英珀威公司---您身边的进口柴油发电机动力电力的销售维修服务！24小时为您提供全程的售后技术支持日昕动力科技有限公司发电机租赁事业部为您的柴油发电机组的发动机动力不足问题以及解决办法:一、故障描述：发动机动力不足及诊断（欧机）二、故障原因：柴油机功率不足的基本原因有：进量不足；供油量不足；缸压力不足，加机油，拆检主轴承、连杆轴瓦，时应予更换。拆检、清洗并疏通油道，轴瓦酌情给予修复或更换。拆开机油泵盖检查，若机油泵齿轮间障过大，则应更换。拆检、清洗甩油圈，疏通油路，时更换连杆轴瓦。拆开检修。减轻负荷。绥化安达三菱柴油机增压器进口件河北石家庄藁城卡特.2柴油泵总成查询中心

公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修,二十年工作的售后维修服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,为客户解决机器故障。品质数十年，发电机行业者，日昕动力科技——值得您的电力！

20998367油水分离器可适用于沃尔沃下列机型中：

TAD1352VE , TAD1360VE , TAD1361VE , TAD1363VE , TAD1372VE , TAD1340VE, TAD1341VE, TAD1342VE, TAD1343VE, TAD1344VE, TAD1345VE, TAD1360VE, TAD1361VE, TAD1362VE, TAD1363VE, TAD1364VE, TAD1365VE, TAD1360-62VE, TAD1363-65VE , TAD1350VE , TAD1670VE, TAD1671VE, TAD1672VE, TAD1670-72VE , TAD1371VE, TAD1372VE, TAD1373VE, TAD1374VE, TAD1375VE, TAD1371-75VE , TAD1170VE, TAD1171VE, TAD1172VE, TAD1170-72VE , TWD1672GE, TWD1673GE, TWD1672-1673GE , TAD1140VE, TAD1141VE, TAD1142VE, TAD1140-42VE , TAD1150VE, TAD1151VE, TAD1152VE, TAD1150-52VE , TAD1351VE, TAD1352VE, TAD1353VE, TAD1351-53VE , TAD1650VE-B, TAD1650VE-B/51VE, TAD1651VE , TWD1240VE, TAD1241VE, TAD1242VE, TAD1250VE, TAD1251VE, TAD1252VE , TAD1641VE, TAD1642VE, TAD1643VE, TAD1650VE, TAD1660VE, TAD1661VE, TAD1662VE, TAD1640VE-B, TAD1641VE-B, TAD1642VE-B, TAD1660-62VE, TAD1662VE EU5等。

TAD1651GE常用配件如下：

Flywheel housing 飞轮壳 22211004 / 22569860

Crankshaft seal 曲轴后油封 85108352

Timing gear plate 正时齿板 22438707

空转齿轮 21509046

凸轮轴瓦 21006109

机油油位传感器 22807993

油底壳垫片 20734156

机油泵 21708142

量油尺 21839741

机滤 21707133/ 21632664

滤油器旁通 21707132/ 21632667

垫片 21497512

垫片 471648

放油泵 3827475

柴滤 20976003

油水分离器 20998367

柴油泵 22677520

柴油泵 20997341

油水分离器 3838852

喷油器 3801263

平面垫圈 3979639

增压器垫 20784537

进气管垫 3979639

涡轮增压器 3801406

空滤 21386706

风扇 3828963/ 3828964

充电机 21429783 / 22117421

预热继电器 873962

进气门座圈 20709467

进气门 20739057

排气门 20513285

排气门座圈 20527407

维修及配件：发电机组质量再好也不可能没有故障，有了问题就涉及到维修和配件了。国产机维修比较方便，特别是配件，很多柴油机的配件在国内县级城市都可以买到。进口柴油机的特点是相对小问题较少，但万一出一点故障要更换零部件，且价格较高。如：国产柴油发电机组的油泵买一台新的仅是进口柴油机校一次油泵费用的1/4到1/3，这对于企业来说还不是是灾难性的，如果要换零部件只能向总部要货，这一折腾可能要几个月时间，而在这段时间里柴油发电机就纯粹是角落里的一堆废铁，企业的许多工作就有可能要停下来。