

永川自动化设备铝型材机架

产品名称	永川自动化设备铝型材机架
公司名称	重庆固尔美科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道服装城大道金锦路32号
联系电话	18580452888 18580452888

产品详情

防静电工作台保持环境有一定的湿度。实践证明，北方地区或在干燥的冬季，因静电产生故障的事例要远远大于在东南沿海地区或其他季节，所以在一些重要的场所，如计算机机房、实验室、电子仪器的装调车间应考虑保持一定湿度的问题，特别是对那些封闭形的空调房间，更应有一定控制湿度的设备。2. 铺设防静电地板或地毯。目前已有这样具有一定导电性能的塑料地板或地毯产品，能十分有效抑制由于人的行走产生静电。

1、使用领域广泛。工业铝型材的使用非常的广泛，在很多的机器框架或者是一些家用、工用的门框或者是一些工业自动化设备，以及一些工厂或者是办公室当中使用到的工作台、货架等等。

??2、施工简单。工业铝型材具有模组化和多功能化，不需要复杂的设计和加工，很快的就能够构架出机械设备。

??3、造型美观实用。对于有些机械设备来说，实用性和美观性往往是两者不能兼具，而在工业铝型材当中，这样的功能就能够相处，工业铝型材的质地较为轻盈，在表面也不需要覆盖油漆。

??4、可扩充性强。特殊T型的凹槽设计，在加装组建的时候不需要进行拆卸，可以随意的按照位置安装螺母或者是螺栓。

毛刺和震痕是在工业铝型材挤压生产中常见的重要缺陷。毛刺一般不直观，如果不仔细观察或手摸较难发现;震痕则常出现在颗粒相对集中的铝型材表面。它们的危害主要是，在氧化电泳、喷涂工业铝型材的过程中，自动化设备铝型材机架，很难将其去除掉，严重影响工业铝型材的表面美观，造成废品出现。一般厂家对表面处理为喷粉(漆)型材全部经喷砂处理后，再进行喷粉(漆)，效果较好;但氧化光面电泳料处理起来就很棘手，给工业铝型材挤压工序造成很大的困扰。

?? “毛刺”用手摸可以感觉到在工业铝型材表面上滑动。但有一部分由于静电仍吸附在型材表面上，经时效处理后，这些“毛刺”更加紧密粘附在型材表面。而“震痕”在型材表面预处理工序中，因“毛刺”镶在型材上，形成表面粗糙，甚至有刺痛的感觉。只有少量可以去除掉的，则形成凹点。无法除掉的则形成凸点，由于“毛刺”密集，且几乎在同一截面上。

永川自动化设备铝型材机架由重庆固尔美科技有限公司提供。重庆固尔美科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！