

# 振动压路机 山东通华机械 平顶山压路机

产品名称	振动压路机 山东通华机械 平顶山压路机
公司名称	山东通华机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区第七工业园
联系电话	18678752999 18678752999

## 产品详情

### 压路机工作时柴油机大量冒烟

1、原因分析: (1) 压路机的柴油机气温低或燃油质量差。(2) 压路机的柴油机超负荷(3) 压路机的柴油机空气滤清器阻塞、进气不畅(4) 喷油太迟。(5) 其他原因, 如压路机发动机的油泵、油咀、气门活塞等磨损

2、解决措施: (1) 压路机发动机按季节选用合格柴油(2) 消除超载。(3) 清洗空气滤清器。(4) 调整喷油提前角。(5) 压路机按柴油机说明书进行检查或调整。

### 压路机碾压沥青应遵循的原则

沥青结合料路面不仅能抵抗行驶能力和损坏路面的自然因素, 而且能使路面光滑、无尘、防水、耐久。因此, 沥青路面是道路施工中应用广泛的路面之一。那么, 在沥青碾压过程中, 压路机需要遵循什么碾压原则呢?

首先, 路基碾压需要从低处开始往高处碾压。相反, 如果从高处往低处碾压, 低处路基面抬高, 小型压路机, 造成横坡不对。导致刚碾压的高处路基产生裂缝。此外, 较大的倾斜坡度会导致压路机横向小距离的滑动, 不利于施工。

压路机碾压沥青应遵循的原则: 1、先轻后重。刚开始土壤松软, 压路机太重会造成土壤堆积碾压厚度不均匀, 压实度效果达不到。所以, 平顶山压路机, 先用轻型压路机将土压均匀, 待路基土有一定强度后, 振动压路机, 再用重型压路机碾压直到要求的压实度。2、先两边后中间, 先内侧后外侧。先两边后中间, 这是对于直线路段碾压, 横坡设置为中间高两边低。先内侧后外侧碾压是对于曲线的超高路段, 手扶压路机, 内侧低外侧高, 先低后高。

- (1) 压路机曲轴箱内机油油面过低或用油牌号不对。解决方法：采用足够量的合格机油。
- (2) 压路机上节温器失灵。解决方法：更换节温器。
- (3) 冷却水不足或循环不良。解决方法：加水或检查管路。
- (4) 压路机上风扇皮带松弛，转速价格低，风量减少。解决方法：调整皮带张力或更换皮带。
- (5) 压路机上温度表或感温器失灵。解决方法：更换温度表或感温器。
- (6) 压路机上散热器堵塞或损坏。解决方法：检查散热器，清理、清洗或更换。

振动压路机-山东通华机械(在线咨询)-平顶山压路机由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限公司是一家从事“小型压路机,越野叉车,小型挖掘机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通华”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使通华机械在压实机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事2吨压路机，2吨小型压路机，2吨小型压路机厂家的厂家，欢迎来电咨询。