

# 安全标识牌 0.8mm pvc板

产品名称	安全标识牌 0.8mm pvc板
公司名称	天津奥森嘉禾广告发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:0.8mm 材质:pvc板 适用范围:交通，工厂，工地
公司地址	河东区七纬路51号丰业里4号楼底商
联系电话	13821186232 13820732116

## 产品详情

规格	0.8mm	材质	pvc板
适用范围	交通，工厂，工地	类型	安全告示牌

### 一、工厂外大门口需要的安全标志牌

- 1、在有车辆出入的大门需要设置限高、限宽的相关安全标志牌。
- 2、“禁止吸烟”安全标志牌。
- 3、根据工厂情况设置安全防护标志。如：“必须戴安全帽”，“必须戴防护眼镜”，“必须穿防护鞋”。

### 二、工厂内部需要的安全标志牌

- 1、在相关的场所设置警示标志 | 在配电室、开关等场所设置“当心触电”。 | 在易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等伤害的机械作业车间，设置“当心机械伤人”。 | 在易造成手部伤害的机械加工车间，设置“当心伤手”。 | 在铸造车间及有尖角散料等易造成脚部伤害的车间，设置“当心扎脚”。
- 2、在需要采取防护的相关车间门口设置强制采用防范措施的图形标志。 | 在易发生飞溅的车间，如焊接、切割、机加工等车间，设置“必须戴防护眼镜”。 | 在噪声超过85db的车间，设置“必须戴护耳器”。 | 在易伤害手部的的作业场所，如易割伤手的机械加工车间，易发生触电危险的作业点等，设置“必须戴防护手套”。 | 在易造成脚部砸（刺）伤的车间，设置“必须穿防护鞋”。
- 3、用警示条纹带区分不同的工作场所 | 重要的或危险的生产加工区可用红黄斑马带圈定，并在显著位置加贴“危险”警示标识，以示说明。 | 一般的工作区或临时仓储区等，可用黄黑斑马带圈定，加贴“警告”标识。 | 其它区域，如安全通道，office等区域的警示标识可加贴“注意”“小心”等标识，以示说明。
- 4、逃生路线及应急设备 | 用圆点和箭头标出逃生路线的方向。以最近的“出口”为准。 | 用标贴贴于有棱角，坡度，扶手和把手等位置，以显出层次感。 | 有台阶，坡度或易滑的位置，可使用防滑贴加以预防 | 所有“出口”都应在显著位置加贴“出口”标识（有要求可安装应急灯或采用荧光标识） |

在配电房，空压房等设备室房门上加贴“不准进入”和其它警示标识，以示说明。I  
在所有应急设备旁，如“119”“消火栓”“洗眼站”等，加贴说明标识。5、管道标志  
在各种管道上加贴标签，标明层次、管道中的介质以及流向。