

# 塑胶跑道建设工程

产品名称	塑胶跑道建设工程
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

河北昌冠体育设施有限公司是一家的塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮球场材料,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙服务...

有需要使用塑胶跑道的地方越来越多,而塑胶跑道的施工一直以来都是备受关注的項目,那么很多人可能就会有疑问,都知道夏天要在晴朗天气下施工,那么一旦安排在冬季施工塑胶跑道,都有哪些需要着重注意的呢?昌冠体育就带大家来具体了解一下。

正常情况下施工塑胶跑道确实都会选择在气候条件比较好的夏季,而不是冬季或其它梅雨季节,但有些时候也无法完全避免在冬季施工塑胶跑道,所以如果遇上了这种情况,也只能事先计划好相关的施工及预防方案。

首先安排冬季施工塑胶跑道肯定要尽量选择中气候条件比较好的时间段操作,在温度达到零下的时候不建议继续施工,因为过低的温度会导致塑胶跑道底层及其它层面被冻伤。

同时还要特别关注到塑胶跑道每一层完工之后都需要彻底干燥,切记在施工下一层的时候谨慎检查好,毕竟冬季温度比较低的情况下,涂层的干燥固化时间也会视情况延长,要是遇到条件不好的时候还有可能直接影响到施工效果。

主要的是我们一定要注意冬季基层的状况,尤其是水泥基础地面,当无法确定它是否是完全干燥适合施工塑胶跑道的话,建议好预留一个月左右的基层养护时间。

那么冬季安排施工塑胶跑道的注意事项,佰信体育就为大家简单的整理到此。不过现如今随着各方面的技术和经验提升,其实冬季安排施工塑胶跑道也不一定完全达不到理想的效果,关键还要看具体的施工和预防方案,若您想有一个全面的了解,可以直接来咨询我们昌冠体育厂家。

塑胶跑道起泡后不仅影响其使用功能，更会大大缩短塑胶跑道的使用寿命。为了避免塑胶跑道起泡，我们要知其然更要知其所以然。那么，到底是哪些因素导致塑胶跑道起泡的呢？

在一般情况下，施工时外在、内在含水量超过产品配方设计的含水量，是起泡的主要原因。水份主要来源于：

- 1、施工时的空气湿度（潮气）；
- 2、材料本身含水量；
- 3、基础的含水率；
- 4、稀释剂或填充料（胶粉或胶粒或砂）。

#### 1.空气湿度大

在施工过程中，如果有工期紧张的情况，一些不的施工人员可能会在潮湿天气或空气湿度大的天气强行施工，间接导致施工塑胶跑道时材料的高含水量。当天施工时或许没问题，但若经第二天太阳暴晒后，整个施工现场都会起泡。

#### 2.材料本身含潮气

材料在路途运输或现场存储过程中，可能由于包装破损或天气原因在缝隙中形成水分。因此，在施工前，须对外包装进行检查。塑胶跑道施工前颗粒须为干燥颗粒，必要时可以拿在太阳底下进行晾晒。

#### 3.地基没有干透

在施工塑胶跑道时，不论沥青基础还是水泥基础都可以施工，但如果因下雨或绿化浇水等缘故形成地基表面干燥，而里层含水率高，就要对坑洼处积水进行补平，待干透后再操作。还要考虑制造良好的通风环境，以及合理的排水系统。

#### 4.辅助剂含水量高

塑胶跑道在施工过程中，由于需要控制找平，稀释剂含水量太高会就造成塑胶跑道起泡。填充物发霉或被淋湿也会起泡。

在知道了塑胶跑道起泡主要是水分过多所致后，相信各位看官在今后的塑胶跑道施工中也会对这些方面加以防范，这样就能很大程度上避免塑胶跑道起泡现象的发生。