

恐龙出租 仿真恐龙展 恐龙出租价格 恐龙出租公司

产品名称	恐龙出租 仿真恐龙展 恐龙出租价格 恐龙出租公司
公司名称	上海鲁源文化传播有限公司
价格	5.00/件
规格参数	恐龙:三角龙 腕龙:12-25 副栉龙:5-8
公司地址	上海市长宁区茅台路270弄7号一层152室（注册地址）
联系电话	18221500865 18221500865

产品详情

仿真恐龙插上电源后控制器指示灯亮起，但仿真恐龙没有反应，无法正常工作。通常情况下您需要联系我们的售后服务人员，但如果您急需使用，且自己的动手能力比较强，则可以按一下方法提前排除故障？

仿真恐龙常见故障及解决方法

1. 仿真恐龙通电后，没有任何的反应；

解决方法：检查控制器指示灯是否亮起，如果指示灯为亮起状态，同时在感应探头前晃动手臂，机器仍然没有反应，则可能是感应探头损坏，此时可以通过与无故障的机器互换感应探头的方式判断，确认故障后，从维修配件包中拿出新的感应探头替换或直接联系我方邮寄。

2. 仿真恐龙有动作，但动作不全（比如，只是嘴巴没有反应）

解决方法：机器有动作，但只是某一个动作失效了，此时预判为这个动作对应的保险丝断了，您需要使用螺丝刀将黑色控制器打开后，目测一下电路板上是否有保险丝烧断的现象（保险丝为车用透明外壳保险，您可以通过眼睛查看到导线是否断裂），如果有则从维修配件包中取出对应颜色的保险丝替换即可，但如果替换之后开机此保险还是会损坏，则需立即联系我们。

3.仿真恐龙嘴巴张开时，没有吼叫声

解决方法：恐龙张嘴时，喇叭中没有声音；如果是外置音箱，则首先观察嘴巴张开时，音箱上的电源指示灯是否亮起，如果亮起，则可能是插在音箱上的SD卡接触不良或损坏；如果音箱指示灯不亮，则可能是外置音箱损坏了，如有条件可以替换，否则请直接联系我们邮寄。

如果是内置喇叭，则可能是喇叭损坏或控制器内部出现故障，请直接与我们联系。

4. 仿真恐龙某个动作发出异响

解决方法：如当尾巴摇摆到一侧时，电机部位发出侧耳尖锐的异响，这种情况可能是机械由于外力的原因变形后摩擦导致的，您需要联系我们，由我们的技术人员协助您校正复原机械结构。如果尾巴全程都发出异响，则可能是电机减速器或轴承出现卡滞故障，这时需要更换故障电机减速器或轴承，请联系我们邮寄。

5.恐龙的皮肤遭到利器损坏，出现裂口

解决方法：仿真恐龙皮肤是由硅酮胶和纤维布组成的，在使用中如果皮肤遭到利器割伤很容易出现裂口，此时您可以使用针线将裂口缝合起来（尽量使缝合工整），然后从维修配件包中拿出透明玻璃胶，将缝好的裂口均匀的涂上一层玻璃胶，等待其晾干后即可简单修复。

仿真恐龙出租（霸王龙、马门溪龙、梁龙、雷龙、异特龙、鸭嘴龙、剑龙、重爪龙、三角龙、肿头龙、禄丰龙、双脊龙、擒龙、副龙栉龙、棘龙、甲龙、似鸟龙、异齿龙、板龙、钉状龙、戟龙、窃蛋龙、阿马加龙、翼龙、牛龙等等...）道具出租，所有恐部和尾部都可以动能发出声音！适合各种展会会展用！如：房地产开盘、楼盘推销、车展展览、商场展览活动等等！

目前，本公司较有影响的二大系列展览服务有：1侏罗纪恐龙科普展；2、变形金刚展。公司面向全国承接展览巡演，所到之处均取得了广泛的社会好评！公司经营理念：信誉**、没有较好、只有更好。我们的展出活动得到社会各界的大力支持。公司发展的每一步都凝聚各届人士的精力和汗水。因为我们相信团队，相信集体力量。公司一直被模仿，但从未被超越！期待着你的合作，一起努力共创美好明天！！

恐龙模型出租公司、租凭恐龙的工厂、恐龙展出公司，如有需要请直接质询恐龙制作工厂，本公司生产的仿真机械恐龙系列产品，采用镀锌钢材制作内钢架，选取优质直流电机作为传动动力，选用高密度海绵为身体肌肉分，外使用硅酮胶植皮，采用微电脑控制产品的动作声音光电效果及触发方式。我公司产品主要供应：恐龙模型出租、租凭恐龙的厂家、恐龙展出公司，欢迎您的来电质询只要你一个电话，我们会及时的给你们较新的报价

材质：钢材、高密度海绵、纤维、硅胶

启动方式：红外线启动、遥控启动、按钮启动、投币器启动

产品特性：皮肤柔软真实质感，防水、防潮、防冻、耐高温，可超长途运

产品适用于：产品主要适用于博物馆公园商业展出科普小区广场商场开业庆典商业活动等领域。