

# 电脑剥线机厂家 萍乡电脑剥线机 厦门非亚厂家批发

产品名称	电脑剥线机厂家 萍乡电脑剥线机 厦门非亚厂家批发
公司名称	厦门非亚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美北区天凤路187号5楼
联系电话	15960807973

## 产品详情

厦门非亚自动化设备有限公司|切管机，切管机生产，切管机销售

厦门非亚自动化设备有限公司主要经营:切管机，切管机生产，切管机销售，切管机安装等，电脑剥线机厂家，是一家的切管机生产厂，电脑剥线机厂家，欢迎广大客户前来咨询！

任何机器都会出现问题，端子机也不例外！对于端子机，有一些什么常见的问题呢？

概括来说，电脑剥线机厂家，就是接线端子固定不良、绝缘不良、接触不良这几种。固定不良：绝缘体不仅起绝缘作用，通常也为伸出的接触件提供的对中和保护，同时还具有安装定位，锁紧固定在设备上的功能。固定不良，轻者影响接触可靠造成瞬间断电，严重的就是产品解体。解体是指接线端子在插合状态下，由于材料，设计，工艺等原因导致结构不可靠造成的插头与插座之间，插针与插孔之间的不正常分离，将造成控制系统电脑剥线机电能传输和信号控制中断的严重后果。由于设计不可靠，选材错误，成型工艺选择不当，热处理，模具，装配，熔接等工艺质量差，装配不到位等都会造成固定不良。

厦门非亚自动化设备有限公司|切管机，切管机生产，切管机销售

厦门非亚自动化设备有限公司主要经营:切管机，切管机生产，切管机销售，切管机安装等，是一家的切管机生产厂，欢迎广大客户前来咨询！

### 2、压着端子露铜丝不均：

检查型摆臂导管是否与线材相附合；端子机刀口是否与摆臂导管相对直；端子机辅助压块是否松动；检查端子机与自动机之间的距离有无变动。

### 3、端子机无法启动运转或运转中停止：

无法启动或者运转中停止，首先要检查是否有无电流输入及6KG气压以及有无线材或某运转部位卡住

；还有检查端子机有无信号连接或电源连接而致端子机器不压着。

润滑油过多或过少，也是造成发热的原因。轴承使用长久，内部润滑油逐渐减少，萍乡电脑剥线机，以致润滑不够，摩擦损耗增加，使轴承发热，长期缺油运行会造成轴承损坏。加油过多或油质过稠，也能引起轴承过热。另外，润滑油混入硬粒杂质，轴承未清洗干净，或用脏油清洗轴承，使轴承内留有砂粒和铁屑等，都会增加轴承的机械摩擦，使轴承发热，而且由于杂质的作用使轴承易损坏。电脑剥线机厂家-萍乡电脑剥线机-厦门非亚厂家批发由厦门非亚自动化设备有限公司提供。厦门非亚自动化设备有限公司为客户提供“全自动端子压着机,双头沾锡机,电脑剥线机”等业务，公司拥有“厦门非亚自动化设备有限公司”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。，在厦门市集美北区天凤路187号5楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：叶经理。