

东莞飞人缝包机 深圳上工申贝封包机 gk9-8缝袋机

产品名称	东莞飞人缝包机 深圳上工申贝封包机 gk9-8缝袋机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:飞人牌 型号:gk9-8 产地:上海
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

东莞飞人缝包机 深圳上工申贝封包机 gk9-8缝袋机，飞人牌缝包机很多人用多了就想找一款好用/耐用的缝包机，有人说GK9-8是比较好的机器，有人说GK9-8是升级版缝包机，有人说GK9-8是精品缝包机，凯比奇包装为你讲解下GK9-8缝包机到底有什么功能，有什么优点，有什么优势，说是GK9-8缝包机来说上工申贝制造飞人牌，这款机器外观和GK9-2缝包机稍稍有区别，GK9-8咖啡色，其它功能和GK9-2大同小异，主要区别在于钩针轴承加大，多了一个压力调节杆，其它基本一致。

GK9-8手提式缝包机规格书：

名称：缝包机

型号：GK9-8（精品型）

品牌：飞人牌

厂家：上工申贝制造

代销：深圳凯工包装

产地：中国

线痕：单线链条式

转速：12000转

电压：220V

功率：130瓦

重量：（3.8kg）

尺寸：450*285*225

包装：6台一件

Gk9-8手提式缝包机优点介绍说明：

- 1、调节方便，操作简单，选用标准零部件。
- 2、外壳采用铝合金压铸工艺，并有防伪钢印标志，产品质量更有保障。
- 3、人性化设计，手握更舒适，结构紧凑，使用寿命长。
- 4、比起常见的GK9-2机型，改良了加大了钩针大轴承更耐磨。
- 5、新型GK9-8便携式手提缝包机，多了压力调节杆，操作更人性化。
- 6、原装机型 130瓦大功率马达，动力强，速度快，能吃厚料，硬料。

Gk9-8手持式电动封包机 应用范围 针对对象：

- 1、长期供应封包机 申特GK9-8手提封包机 厚料缝包机 封口机 编织袋，，欢迎咨询洽谈。本产品标准价是215.00采购量越大，性价比会越高。本公司产品品牌是未知，产地是未知，诚信度高，。
- 2、本产品重量：是5（kg），加工定制：是是，包装材料：是纸类，适用行业：是医药,化工,烟酒,礼品、工艺品,服装,日化,家纺,食品,玩具,五金、机械,其他，包装类型：是泡沫，品牌：是申特，类型：是封包机，售后服务：是有，型号：是GK9-8，了解更多优质封包机 申特GK9-8手提封包机 厚料缝包机 封口机 编织袋信息以及新产品动态，欢迎来电咨询。

Gk9-8便携式缝包机 常见故障 处理方式 简单易学：

一、缝包机常见故障：

- 1、缝包机断线：上针或底针损伤，线调整的张力不正确，线穿的不对，上针安装不正确，线质量不合格，两个线绕到一起或线被刮住，送料齿磨损或针距太小。
- 2、缝包机跳针：上针安装不对，上针弯或者损伤，针线控制片位置低，底针尖磨损，上针高了，针导块挤着上针，底针线张力调整太松，上针和底针间隔宽些，因发热，缝纫机线和针紧贴在一起。

3、缝包机断针：缝纫机挤袋后，把袋子拉出时，针是否被拉弯，针弯曲后上针和底针头接触，这样就易断针，或者针导挤块位置不正确，这样也断针。

4、缝包机跳线：袋子缝纫完成后,线不编结：这故障是线穿的不对，或者底线张力不正确，上针和底针配合不好，压脚压力不够或者送料齿位置高，使缝线向回送。

5、缝包机针距：不一样，线弯曲：压脚压力不够，送料齿磨损或者是上针弯曲。

6、缝包机不切线：首先检查切刀电磁阀是否好用，如果电磁阀没故障，检查控制回路是不是切线时间设定短了，或者是延时切线时间设的太长。如果这两个时间都正常，那就有可能是控制线断了。

7、缝包机切不断线：切线时间设定短了，电磁阀动作不灵活，排气节流阀排气慢，没有打开。切刀有故障，或者上下切刀间隙大。