

秦皇岛毛线短切粉碎厂家 新航纤维切断机械研究所

产品名称	秦皇岛毛线短切粉碎厂家 新航纤维切断机械研究所
公司名称	青州市新航纤维切断机械研究所
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（巴黎路）1398号
联系电话	13406669003

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航纤维切断机械研究所

新航公司技术人员集多年研究与生产经验，研制成功新型效率高的纺织废料粉碎机，本产品设计新颖，体积小，结构紧凑，是针对纺织纤维拉伸强度高，易缠绕，工作环境恶劣而设计制造的粉碎纺织废料及海绵制品的专用设备，耐火纤维短切切断机供应，独特的设计思路及加工工艺，可使任何形状结构的海绵，纺织纤维丝，纤维网格布，纤维毡，纤维管，丝团，棉布，亚麻，开丝棉，旧衣服，化纤等迅速开松，使交织纤维迅速变成需用长度的单纤维。并进行收集，确保环保不飞尘。

1. 物料输入采用传送带输入，（另可配备强磁选，以防硬质铁类金属损伤刀片）并有安全挡辊以防止轧手。
- 2、刀片采用特殊材质和工艺制造，耐磨损、寿命长，并可修复，调整，更换。
- 3、独特的结构设计，不易因缠绕而卡机。
- 4、生产效率特高，粉碎效果好，可居用户需用单纤维长度加以调整。

粉碎机的操作规程，其所包含的内容有：

- 1.粉碎机中，不允许有任何杂物或异物，因为这样会损坏该设备的。
- 2.设备在开机前，要对其轴承和减速机的润滑情况进行检查，润滑是否良好，是否有问题需要进行处理。
- 3.对减速箱中的油量进行检查，油量是否充足，以及各轴承加油装置的给油情况如何，是否正常。
- 4.螺丝等紧固件是否紧固，叶片是否磨损严重，是否需要更换。
- 5.电器开关及限位开关是否完好，能否正常工作，以及联轴器、皮带和齿轮处的防护罩是否完好可靠，电器设施是否灵敏可靠。
- 6.粉碎机工作时，操作人员不能擅自离开，更不能接触器旋转部分，或者是随意移动防护罩，这都是非常危险的。
- 7.粉碎机在使用时，要随时注意其有无异常现象，一旦发生故障，应立即切断设备电源，然后由维修人员进行处理，不能擅自处理，以免损坏设备。

每班次作业前必须详细检查设备各个部位螺栓的坚固状况;链条、传动皮带的张紧度；动刀与定刀的配合状况；及各个必要的运转部位加注润滑油脂。

二、必须先按正确运转方向使剪切电机正常运转后，再开启输送电机，作业完毕并确认设备内无物料时，再依次关闭输送、剪切电机。

三、设备工作过程中如发现物料输送过多缠绕剪切刀、压辊时，会使剪切刀具及送料机构造成损坏，切勿用手拉扯及清理以防造成人身伤害，必须断电停机待清理完毕后方可继续生产。

四、如设备运行中出现异常噪音或震动及其他不良工作状况时，必须停机检修排除故障，以保设备良好运行。

秦皇岛毛线短切粉碎厂家-新航纤维切断机械研究所(图)由青州市新航纤维切断机械研究所提供。秦皇岛毛线短切粉碎厂家-新航纤维切断机械研究所(图)是青州市新航纤维切断机械研究所今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李秀萍。