

# 1878002734离合器片 离合器片 铁强汽车零部件批发

产品名称	1878002734离合器片 离合器片 铁强汽车零部件批发
公司名称	沧州铁强汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市行别营乡西庄村
联系电话	19833722216 19833722216

## 产品详情

**毛病表象：**当发动机怠速工作时，离合器踏板已踩究竟，但挂挡艰难，变速齿轮有撞击声。牵强挂上挡后，没有放松离合器踏板，汽车已行进或熄火。

**毛病查看：**拆下离合器底盖，将变速器挂入空挡，将离合器踩究竟。然后，用起子拨动从动盘。若是能轻松拨转，阐明离合器别离杰出;若是拨不动，阐明离合器别离不完全。

**毛病扫除：**

- 1、查看离合器片踏板自在行程能否过大，离合器片，并调整。
- 2、查看别离杠杆高度能否共同、能否过低。在车下拨动别离拨叉，使别离轴承前端轻轻地靠在别离杠杆内端面上，1878002734离合器片，转变离合器一周进行查看，若是别离杠杆的内端能一起和别离轴承触摸不上，阐明别离杠杆的高度不共同，应进行调整。若是别离杠杆高度共同，依然别离不完全，就要查看杠杆高度。将各别离杠杆调到相同的高度，若是能完全别离，阐明本来调整不妥或是磨损过甚。别离杠杆调整之后，有必要从头调整离合器踏板的自在行程。
- 3、若是上述调整正常后，依然别离不完全，就要拆下离合器，查看从动盘能否装反、轴向挪动能否艰难、主从动盘有无翘曲、别离杠杆螺钉能否松动、起浮销能否掉落。
- 4、关于新铆的摩擦片的离合器，要查看从动盘和摩擦片能否过厚。若是过厚，1878080033离合器片，可在离合器盖和飞轮之间加垫片。
- 5、关于液压传动的离合器，除上述查看外，还应查看制动液能否短少，管道能否渗漏并排出液压体系内的空气。

首先要纠正你的这种不好的驾驶习惯，在新交通法和驾驶员培训手册中都提到禁止空档滑行;而空档有两种一种是变速杆置于空挡位置.另一种就是你说的踩着离合踏板滑行.以上两种驾驶习惯都是极其不好的.

你说的这种操作方法，要是你把离合踏板踩到底使离合器完全分开的话，离合器片不会有损伤，损伤的是离合器分离轴承;要是你没有完全踩到底只是睬了一半的话，对离合器片的损伤就太大了，时间长了会是离合器片烧蚀，严重的还会使飞轮和离合器压板损坏造成更大的损失.

离合器总成包括离合器片、离合器压盘和分离轴承三套件，三套件的寿命基本相同。离合器片是一种以摩擦为主要功能、兼有结构性能要求的复合材料。汽车用摩擦材料主要是用于制造制动摩擦片和离合器片。

这些摩擦材料主要采用石棉基摩擦材料，随着对环保和安全的要求越来越高，逐渐出现了半金属型摩擦材料、复合纤维摩擦材料、陶瓷纤维摩擦材料。除非是离合器片由于出厂就存在质量问题，短时间内更换，一般情况下当离合器片磨损后，1878002878离合器片，压盘和分离轴承的寿命也基本结束了。再有单纯更换离合器片，压盘和分离轴承与片的磨损度不一致，需要重新磨合，这种情况非常容易造成新离合器片的老化度极具加速，大大缩短离合器片的使用寿命。

1878002734离合器片-离合器片-铁强汽车零部件批发由沧州铁强汽车零部件有限公司提供。沧州铁强汽车零部件有限公司是从事“离合器压盘,离合器片”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩经理。