

东湖高新清理化粪池吸污 推荐分享

产品名称	东湖高新清理化粪池吸污 推荐分享
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	预约方式:电话预约 人员:专业施工队 优势:快速到达现场
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

东湖高新清理化粪池吸污推荐分享，抽粪、排水管道疏通、高压清洗、疏通污水井，打开排水口的盖子，用刷子擦拭盖子和排水口的污渍，只要是刷子能够达到的部位都要擦拭，之后用水清洗。

注意事项：

- 1、在化粪池井盖打开后先通风10~15分钟，人不站在池边，禁止在池边点火、吸烟或接打手机，以防沼气着火或爆炸伤人
- 2、人切勿下池工作，防止人员中毒或陷入水中。如果不得不下池，必须戴上防毒面具、穿好防化服并做好相关防护措施
- 3、化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外

如果是管道内部堵塞，可用管道疏通剂清理，其对油脂、头发、菜叶等厨房垃圾及卫生纸、马桶堵塞等堵塞物都有效果，如还没有效果，可在路边买个通下水的弹簧管子试试看。如果还不行，就请人员疏通地漏。

化粪池不清理对环境的污染因地面上外力造成震动，使池体出现裂缝，造成粪便水渗漏地下，污染地下水源，及化粪池长期不清理造成排出污水严重超标等，给周边河湖水环境带来严重破坏。化粪池长期欠缺清理造成极大的危害。据悉，武汉市的化粪池主要是传统的三级化粪池，其作用为沉淀截留粪便，一般需经过30天厌氧发酵，减少粪便容积，降低污水浓度后汇入生活污水排放管网。

但当化粪池底部因粪渣沉溺板结，导致留给粪水发酵的空间及时间不足，就直接影响无害化处理的效果，当粪渣板结达到一定高度后，粪便就相当于未经任何处理直接排出化粪池，所以，化粪池作为一种避免管道发生堵塞而设置的截粪设施，在截留、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减小管道

埋深、保护环境上起着积极作用。

建筑工地食堂隔油池清理，根据食堂隔油池现场情况，施工现场复杂，吸污车无法接近隔油池，需要接100吸污管约40米左右，由于隔油池长时间没有清理，导致隔油池内结块严重，而且含水量几乎没有，像这种情况，吸污车是无法抽吸，前提必须向隔油池内注水将油块冲散，同时人工用工具把结块油污捣碎。然后吸污车进行吸污，