

昌乐油烟管道清洗、油烟净化器清洗、风机清洗 潍坊皓宇更专业！

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 昌乐油烟管道清洗、油烟净化器清洗、风机清洗 潍坊皓宇更专业！ |
| 公司名称 | 潍坊皓宇环保工程有限公司 |
| 价格 | 1.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 潍坊市奎文区虞河路与玉清街交叉路口 |
| 联系电话 | 0536-8057980 13361557913 |

产品详情

昌乐油烟管道清洗、油烟净化器清洗、风机清洗 潍坊皓宇更专业！潍坊皓宇环保工程有限公司是一家专业的潍坊油烟管道清洗公司，公司在多年的潍坊管道清洗工作中积累了丰富的经验，现已成为潍坊管道清洗公司中的佼佼者。潍坊皓宇环保工程有限公司是美国3M公司潍坊直属经销商，是3M公司潍坊全屋净化（3M贴膜、3M净水、3M空气净化、静音材料）、清洁用品、建筑装饰膜的总经销商。

油烟管道清洗目的：由于餐厅厨房的排烟管道经过长期使用，会在表面沉积一层油垢，如果不及时进行清洗，非常容易引发火灾，所以要定期进行油烟管道清洗、排烟罩清洗、油烟净化器清洗、灶台清洗、风机清洗、环保网清洗、风涡轮清洗，以免发生危险。我公司经过多年施工，积累了丰富的经验，可以彻底为用户消除火灾隐患。

因厨房油烟管道、净化器、风机、灶台等长期未进行而造成火灾事故的数不胜数，比如：

新华社洛杉矶2008年1月27日电美国拉斯维加斯25日发生一起酒店失火事故，至少17人在事故中受伤。据当地媒体报道，当天中午11时左右，地处拉斯维加斯繁华地段的蒙特卡洛酒店突然起火，浓烟在1.5公里外都可看到。事发后，酒店内的游客及工作人员被紧急疏散，经过消防人员奋力扑救，火势在一个小时控制。蒙特卡洛酒店由三幢32层高楼组成，拥有3000余间客房。当地消防部门负责人史密斯说，此次大火发生在酒店顶层，事故并未导致人员死亡，17名伤者中多数人是在疏散时受伤的，伤者已被送往附近医院接受治疗。广视宾馆失火 2007-10-11 09:36:51?? 从火场里走出的员工因为烟气太重掩住鼻口。昨日下午3时30分许，越秀区麓湖路广视宾馆二楼金胜渔港酒家厨房起火，一不愿透露姓名的酒家员工称，因烟囱油烟积聚过多导致温度过高引起火灾，此说法未得到宾馆方面证实。据知火灾未造成人员伤亡。据在宾馆旁边交通银行所在楼层办公的倪先生说，下午3时30分许，他在宾馆顶楼抽风机那里看到了火星，黑烟当时弥漫了整个电视台“后院”。住在“后院”的目击者林先生说，宾馆顶楼的烟柱足有十四五层楼高，“但一直不见明火”，林先生看到有6辆消防车前来施救，“下午3点50分我走过宾馆，大堂充满浓烟，连人都看不到”。网址：<http://www.wfjhb.cn> 热线电话：13361557913 0536—8057980