

# 厦门塑胶模具设计培训班.硅胶模具培训.五金模具设计培训的地方

产品名称	厦门塑胶模具设计培训班.硅胶模具培训.五金模具设计培训的地方
公司名称	厦门市同安区陈柳淋教育咨询服务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市同安区西柯镇潘涂村红墩里28号201室
联系电话	15259228365 15259228365

## 产品详情

### 数控编程的分类

编程对数控加工行业来说，对产品加工的质量和效率有很大的影响，其中数控编程也是有分类的，可以分为，手工编程以及自动编程。手工编程是人工完成的编程工作，对于一些形状简单，或者加工程序少的比较使用。自动变成主要是通过计算机来完成编程的工作。

### 数控编程知识:

- (1) UG安装及界面设置.图层,分析,视图,项等。。。
- (2) UG二维曲线操作, 曲面设计,三维建模,实体造型。
- (3) UG二维加工，点孔,钻孔,面铣,平面铣等。
- (4) UG 三维加工，型腔铣,等高铣,固定轴曲面铣,三维刻字等。
- (5) 模具拆电极及模具结构知识。
- (6) 零件,电极,镶件,滑块,斜顶,模仁加工编程及出图,实例讲解。
- (7) 模具加工技巧，修剪边界,辅助实体,刀长检测及刀具碰撞检查等。。
- (8) UG\*级设置，快捷键,加工模板,电极,后处理等。。
- (9)大量工厂工件练习，全是工厂已编程并加工过的。
- (10)附加AUTOCAD，模具设计编程人员用到的常用功能。

## CAD制图介绍：

CAD又称计算机辅助设计，指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较，以决定\*优方案；设计人员通常用草图开始设计，将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成；由计算机自动产生的设计结果，可以快速作出图形，使设计人员及时对设计做出判断和修改；利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移、复制和旋转等有关的图形数据加工工作。

## 就业方向：

CAD设计师、助理工程师、项目工程师、机械制图师、机械业务员

荣昶模具设计编程培训中心：工厂模式教学手把手的教，自有车间实，学会介绍工作！