

回收华为嵌入式机框ETP48100-B1电源系统

产品名称	回收华为嵌入式机框ETP48100-B1电源系统
公司名称	河北单兵商贸有限公司
价格	800.00/台
规格参数	华为:1 48100B1:2 深圳:3
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇北刘口村
联系电话	158****7329 158****7329

产品详情

1, ALARM灯闪烁的原因: ETP48100-B1无线定制产品需要配套基站使用, 需要将ETP48100-B1自带的网线一头接在PMU上的COM_IN口, 另一端接在BBU上UPEUc板的MON0或者MON1口, 需要连接BBU通过LMT进行配置, 如果不连接不配置, 或者此款电源设备配套其他非基站产品, 未连接网线或者连接网线未配置的情况下, PMU检测RS485通信中断, 就会出现PMU alarm等闪烁的情况;

2, ALARM灯闪烁问题如何解决: 如果ETP48100给基站设备供电, 可以通过解决方案中步骤进行处理; 如果ETP48100 配套其他非基站产品, 此告警无法解决