

2023马扎克卧式加工中心MA-400HA排削机 做工精细

产品名称	2023马扎克卧式加工中心MA-400HA排削机 做工精细
公司名称	盐山德克机床附件制造有限公司
价格	3250.00/件
规格参数	德克:2100 VMC60:800 河北:300
公司地址	河北 沧州市 盐山县庆云王信开发区88-95号
联系电话	0317-6349313 18632716263

产品详情

2023马扎克卧式加工中心MA-400HA排削机 做工精细

????????YDEKE????????????????

????????????????????????????

沈阳机床CAK63i履带式提升输送机 老湿机零配件

解决方法：为提升电机使用寿命，针对减速机改造了保护设备，打开链盒缓缓的紧动保护设备螺丝直到输送链条运行才可以。

3、铣面过程中出现卡死或碎屑卡进链条无法运作

解决方法：出现这种难点务必暂时中止排屑机工作中将卡进链条的碎屑取出，并及时向生产商咨询。

4、铁销经常卡滞，不能正常排出去：这类问题产生可能是因为螺旋状的铁销太长，有时一根铁销可达到3-5米，略微持续，越积越多造成卡滞。

解决方法：只要是链条走过的有视角地域一定要做成圆弧状，不可以出生硬的角度，这样有利于铁销的排出去；次之在铣面口下面改造挡屑板，防止铁销卷入链条下面造成卡滞。

5、长久性使用过的排屑机产生链条拉长松动

解决方法：根据实际情况调节驱动轴调节螺栓直到正常才可以。

