

沃尔沃Volvo发电机组21018746柴油滤清器供应

产品名称	沃尔沃Volvo发电机组21018746柴油滤清器供应
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沃尔沃 型号:21018746 产地:瑞典
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

发动机中的常用零件：保养滤芯，维修四配套，气门组件，全车垫片保养滤芯：机油滤，柴油滤，水滤，油水分离器，空滤维修四配套：活塞，活塞环，活塞销，缸套，活塞卡簧气门组件：进气门，排气门，气门座圈，气门导管，气门油封，气门弹簧大小瓦：连杆瓦，主轴瓦，上下止推片全车垫片：气缸垫，油底壳垫片，气门室盖垫，摇臂室垫片，机油冷却器垫片，水泵垫片，节温器垫片，进气管垫片，排气管垫片，排气歧管垫片，正时垫，前盖垫其他：马达，充电机，喷油器，喷油嘴，曲轴前油封，曲轴后油封，曲轴总成，凸轮轴，水泵，机油泵，增压器，输油泵，高压油泵，油管，连杆，连杆螺丝，凸轮轴衬套。

TAD1651GE常用配件如下：

Flywheel housing 飞轮壳 22211004 / 22569860

Crankshaft seal 曲轴后油封 85108352

Timing gear plate 正时齿板 22438707

空转齿轮 21509046

凸轮轴瓦 21006109

机油油位传感器 22807993

油底壳垫片 20734156

机油泵 21708142

量油尺 21839741

机滤 21707133/ 21632664

滤油器旁通 21707132/ 21632667

垫片 21497512

垫片 471648

放油泵 3827475

柴滤 20976003

油水分离器 20998367

柴油泵 22677520

柴油泵 20997341

油水分离器 3838852

喷油器 3801263

平面垫圈 3979639

增压器垫 20784537

进气管垫 3979639

涡轮增压器 3801406

空滤 21386706

风扇 3828963/ 3828964

充电机 21429783 / 22117421

预热继电器 873962

进气门座圈 20709467

进气门 20739057

排气门 20513285

排气门座圈 20527407

溢流阀的噪声

溢流阀易产生高频噪声，主要是先导阀性能不稳定所致，即为先导阀前腔压力高频振荡引起空

气振动而产生的噪声。其主要原因有：

(1)油液中混入空气，在先导阀前腔内形成气穴现象而引发高频噪声。此时，应及时排尽空气并防止外界空气重新进入。

(2)针阀在使用过程中因频繁开启而过度磨损，使针阀锥面与阀座不能密合，造成先导流量不稳定、产生压力波动而引发噪声，此时应及时修理或更换。

(3)先导阀因弹簧疲劳变形造成其调压功能不稳定，使得压力波动大而引发噪声，此时应更换弹簧。

2. 液压缸的噪声

(1)油液中混有空气或液压缸中空气未完全排尽，在高压作用下产生气穴现象而引发较大噪声。此时，须及时排尽空气。

(2)缸头油封过紧或活塞杆弯曲，在运动过程中也会因别劲而产生噪声。此时，须及时更换油封或校直活塞杆。

3. 管路噪声

管路死弯过多或固定卡子松脱也能产生振动和噪声。因此，在管路布置上应尽量避免死弯，对松脱的卡子须及时拧紧。

湖南英珀威机械有限公司主营：各种进口品牌发动机配件，柴油发电机组配件，工程机械、农机发动机配件，是珀金斯Perkins湖南地区授权代理，主营全系列珀金斯Perkins全车发动机配件，提供卡特彼勒Caterpillar、洋马Yanmar、沃尔沃Volvo、约翰迪尔/强鹿John Deere、道依茨DEUTZ发动机大修配件。