

惠州发电机三菱销售电话

产品名称	惠州发电机三菱销售电话
公司名称	致诚机电科技（广东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本三菱 型号:1200KW 原产地:日本
公司地址	东莞市常平镇
联系电话	4000889806 13433636979

产品详情

惠州发电机三菱销售电话

[惠州发电机销售](#)、[惠州发电机厂家](#)、[惠州发电机电话](#)、[惠州发电机售后](#)

惠州发电机组进水怎么办？

3、进一步检查

拆下摇臂室盖，观察是否有进水。检查发电机绕组绝缘/污染情况。

主定子绕组：对地绝缘电阻小值为1.0M。励磁转子/主转子：对地小的绝缘电阻值为0.5M。

检测控制线路和输出电路的绝缘。检测控制面板模块、各仪表、告警装置、启动开关。

4、处理方法

当判断发电机组发动机的燃烧室没有进水，绝缘符合要求时，可启动发电机组。

在启动前进行所有检查，包括排放燃油箱积水。电气系统逐步上电，观察是否有异常。

连续启动发动机的时间不得超过30秒钟。若发动机不能着火，则检查燃油管路及电气回路，一两分钟后再次启动。

检查发动机声音是否有异常，是否有异味。检查电气仪表的显示、液晶显示屏是否断屏或者显示不清。

密切观察机油压力和水温度，如果油压或温度不符合技术规范，应关闭发动机。停机后，检查一次机油平面。

由于柴油发电机组可能受到洪水、暴雨等自然灾害的影响，受到结构的制约，发电机组无法做到完全防水。如果发电机内部可能有水或被浸渍，应采取必要的措施。

1、禁止运转发动机

断开外部电源及蓄电池接驳线，不能运转发动机，也不能尝试盘动曲轴。

2、检查进水情况

(1) 检查排气管路（排烟管低处或消声器）的排水构件是否有水排出。

(2) 检查空气滤清器外壳是否有积水，滤芯是否被水浸渍。

(3) 检查发电机外壳底部是否有积水。

(4) 检查散热器、风扇、联轴器等回转部件是否堵塞。

(5) 外部是否有机油、燃油或水的渗漏。

不能让水侵入发动机的燃烧室！