

# 筒支梁支座更换 长春桥梁同步顶升位移纠偏 施工范围 众拓路桥

产品名称	筒支梁支座更换 长春桥梁同步顶升位移纠偏 施工范围 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

我们都知道设置护栏是为了安全考虑，由于工人在桥墩上装置桥梁支座，不免有此东西会掉到地上，设置护栏便是为了不让人误走入去，这样能够防止一些不必要的工作发作，起到安果。咱们能够看到工人装置桥梁支座的时分都穿上作业服，带着安全帽，这一点是为了本身安全的考虑，安全帽是为了个人的头部不受损伤，由于桥梁支座装置属高空作业，不免一些不如意的工作发作。

c、复测墩顶标高点，确认桥墩有无沉降；复测支座垫石顶面及梁底标高，并确定方案，预备相应加垫钢板。d、机具，千斤油嘴均应安装单向安，防止漏油，确保千斤顶工作油压。e、安装千斤顶和百分表。

2.支座异常变形：大多因为落梁时不够平稳，支座存在较大的初始剪切变形。3.支座不能正常：墩顶落有大量的混凝土垃圾，不锈钢板锈蚀，摩阻力变大。4.支座开裂：施工因素、支座问题、超载车辆的影响、支座垫石的影响以及其他因素。

3、桥梁顶升加固施工之桥面铺装：本次设计拟合新路面设计标高，对旧桥铺装进行更换，新加铺C50混凝土铺装层、fan层、沥青混凝土铺装层‘为了加强新旧混凝土之间的连接，将原桥面顶面凿成齿槽，保证新旧混凝同工作。

该是目前使用zui广泛的顶升。1.2鞍型支架法:用桥墩本身做支撑在盖梁上搭设支架，设计成“鞍型支架”，放置千斤顶来顶升梁体。1.3枕木满布式支架法:在地面上设置枕木，以枕木为基础，设置满布式或部分木支架至桥梁梁体处，在支架上安置千斤顶顶升梁体。

支座的病害症状及原因分析1、桥梁建成交付使用后，由于种种原因对整个桥梁养护不及时、不che底、

养护技术低，尤其对桥梁支座这一重要部位的养护更是不够。二是支座座板损坏，断裂、垫石混凝土压坏、剥离掉角等常见病害。