

无机预涂板使用过程中会存在的问题及解决方式

产品名称	无机预涂板使用过程中会存在的问题及解决方式
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*6 颜色:各种颜色
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

现在不管是家装还是工装应用无机预涂板还是比较多的，无机预涂板在装饰板市场中的口碑还是很好的。但是无机预涂板在使用的过程中也会存在几种问题，这些问题其实和用户选择无机预涂板的生产厂家是有很大的关系的。一般质量可靠的生产厂家是不会出现这些的问题的。下面来了解一下，如果生产厂家选择不好的话，会出现哪些问题呢？

1. 暗裂：这种板材在安装的过程中就会出现暗裂的情况，好点的会在上墙一段时间后会暗裂。
2. 分层:从这种板材的侧面看会看到有分层的状况。
3. 翘曲：这种板材整个平面显得不是很平整。
4. 掉漆、起皮：饰面在撕膜的时候会出现掉漆、起皮。

以上出现的问题多数是生产厂家在选用基板和其他原材料的时候，质量没有严格的把关，一旦出现这些问题，对于客户来说是比较的头疼的。所以很多时候不能只看价格来订无机预涂板，要兼顾到质量，保证质量的前提下去对比价格。