

无锡发电车租赁发电机出租公司UPS电源出租

产品名称	无锡发电车租赁发电机出租公司UPS电源出租
公司名称	山东兆伏安机电设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	三菱:380v 12H:800KW 日本:1200KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区闫寺街道庞庄村671号
联系电话	15301078989 15301078989

产品详情

兆伏安机电设备有限公司是一家集柴油发电机组及相关电力系统设备的科研开发、生产制造、市场营销及工程服务为一体的高科技企业。拥有现代化厂房、先进的装配平台和测试系统，以的技术，科学的管理为社会提供的具有国际竞争力的产品和解决方案。

公司的主营业务是：发电机出租、小型发电机出租、发电机租赁、二手发电机出售、二手发电机出租、发电机组出租等。

公司宗旨是“以市场需求为导向、以技术创新为原动力”，开发针对常用、应备用电源市场需求的智能环保型柴油发电机组及相关产品，铸造中国品牌。

产品包括：标准型柴油发电机组、静音型机组、集装箱式机组、移动式电站、拖车式电站以及机组智能控制系统。产品已广泛应用于国家重点工程、国防、能源、石油、化工、电力、交通、通信、金融、医疗、酒店、工厂等大型项目中，并远销东南亚、中东、非洲、欧洲等多个国家和地区。判断柴油发电机组故障的主要方法有多种，目前较多采用的是隔断法、比较法、验证法和仪器仪表查法。

1. 隔断法。隔断法就是停止柴油机的单个缸工作或逐个停止几个甚至全部缸的喷油，观察柴油机和停止喷油前后的工作变化。用此种方法检查各汽缸的工作情况，特别是检查各汽缸的排烟颜色超有效。
2. 比较法。比较法用得比较普遍，柴油发电机组出现故障后，如果对某个部件或哪一个系统有怀疑，更换一个质量好的部件或某一个正常的系统，观察故障是否消除，如果故障现象消失，证明故障就发生在这个部件或这个系统。
3. 验证法。验证法是对已知的故障原因，通过试探性的调整或拆卸，用以检查过去分析的正确性，从而找出故障所在。
4. 仪器仪表检查法。仪器仪表检查法是运用仪器或仪表对柴油发电机组进行测试，找出故障隐患，了解机组的性能和状况。

总之，对于不同的故障现象要灵活运用排除故障的不同方法，要从柴油发电机组的原理、结构入手找寻问题的解决方法。下面对不同型号柴油发电机组故障现象进行分析，目的是使柴油发电机组操作手在遇到同一类型故障现象时，缩短查找故障的时间，及时地排除故障。考虑到柴油发电机组发生的各种故障现象易于被操作或维修技术人员查找，下面对柴油发电机组故障检修实例进行大致分类，即135系列柴油机故障检修实例；柴油机共性故障检修实例；135系列发电机故障检修实例等

我们存在的理由是赢得社会的尊重，我们将尽自己大的努力为社会创造价值，提升我们的文化。目前企业产品品种多，规格齐全，远销世界各地，并深受广大用户青睐。

1、发电机没有按规定的技术条件运行，如定子电压过高，铁损增大；负荷电流过大，定子绕组铜损增大；频率过低，使冷却风扇转速变慢，影响发电机散热；功率因数太低，使转子励磁电流增大，造成转子发热。应检查监视仪表的指示是否正常。如不正常，要进行必要的调节和处理，使发电机按照规定的技术条件运行。

2、发电机出租中的三相负荷电流不平衡，过载的一相绕组会过热；若三相电流之差超过额定电流的10%，即属于严重三相电流不平衡，三相电流不平衡会产生负序磁场，从而增加损耗，引起磁极绕组及套箍等部件发热。应调整三相负荷，使各相电流尽量保持平衡。

3、风道被积尘堵塞，通风不良，造成发电机散热困难。应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。

4、进风温度过高或进水温度过高，冷却器有堵塞现象。应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物。在故障未排除前，应限制发电机负荷，以降低发电机温度。

5、轴承加润滑脂过多或过少，应按规定加润滑脂，通常为轴承室的1/2~1/3(转速低的取上限，转速高的取下限)，并以不超过轴承室的70%为宜。

6、轴承磨损。若磨损不严重，使轴承局部过热；若磨损严重，有可能使定子和转子摩擦，造成定子和转子局部过热。应检查轴承有无噪音，若发现定子和转子摩擦，应立即停机进行检修或更换轴承。

7、定子铁芯绝缘损坏，引起片间短路，造成铁芯局部的涡流损失增加而发热，严重时会使定子绕组损坏。应立即停机进行检修，也可送到发电机出租的厂家进行维修。

8、定子绕组的并联导线断裂，使其他导线的电流增大而发热。应立即停机进行检修。

选择我们，您！