

# 陕西宝鸡不锈钢条缝防挂毛筛板申克振动筛选用

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 陕西宝鸡不锈钢条缝防挂毛筛板申克振动筛选用        |
| 公司名称 | 安平县鑫顿矿山筛网有限公司                |
| 价格   | 300.00/块                     |
| 规格参数 | 规格:610*610<br>产地:河北<br>属性:全新 |
| 公司地址 | 河北安平高新技术产业开发区经四路21号          |
| 联系电话 | 7983885 13315805552          |

## 产品详情

陕西宝鸡不锈钢条缝防挂毛筛板申克振动筛选用。鑫顿防挂毛筛板编辑感悟：其实，成功于人很简单。比如你在勤奋中愉快的完成了一项工作或任务，比如你办好了一件很小很小的事情，再比如你牵着妻子的手迈步登上了一座山峰，等等这些，都是你博弈在人生路上的一种成功，不过，都将归功于你的勤奋所致。振动筛出料偏可能是哪些原因？1.入料不均。在使用直线振动筛对物料进行筛分过程中，应尽量使物料入料均匀。避免出料偏一个方向。2.安装基础平面、弹簧支座位置变化。检查弹簧支座是否有变化，注意检修弹簧。3.筛体本身重量误差大，中心位置不准。4.激振器的位置、摆动偏心块两边是否平衡。5.减震弹簧刚度不一致，有损坏。6.检查筛箱是否变形。7.检查两台电机是否同步，偏心块角度是否一致。脱水筛发货前，工作人员会对其进行调试，振动电机是否正常，激振器是否良好运行，确保为客户保证出厂产品质量。脱水筛的附加价值：对于含泥量低的产品，也可以直接使用脱水筛，不需要用洗砂机，这样节省了顾客的成本，能达到同样的效果。