

OP010 维修免费程序备份恢复 USB口坏

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | OP010 维修免费程序备份恢复 USB口坏 |
| 公司名称 | 上海一擎电气有限公司. |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 特点:PLC 系统功能:维修 用途:维修调试 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼 |
| 联系电话 | 15801988201 18516290585 |

产品详情

西门子触摸屏之通讯故障下位机通讯程序没有设定对、人机界面系统地址没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对，接触不良等都会造成通讯故障;西门子触摸屏触摸偏差分析：现象：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。分析：表面声波 触摸屏 四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。处理方法：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洗干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。西门子触摸屏触摸无反应现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。分析：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：（1）表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作。（2）触摸屏发生故障。（3）触摸屏控制卡发生故障。（4）触摸屏信号线发生故障。（5）计算机主机的串口发生故障。（6）计算机的操作系统发生故障。（7）触摸屏驱动程序安装错误。西门子触摸偏差故障分析：现象：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。分析：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法：重新校正位置。西门子触摸屏/操作屏常见故障现象 1、西门子触摸屏常见故障现象（1）黑屏、花屏、白屏、进不了系统（2）液晶屏老化所致，高压低，灯管老化（3）液晶屏无显示，亮度看不清楚（4）液晶屏显示竖条、显示横条（5）通讯连接故障（6）启动引导一半不动（7）开机不能进入用户画面（8）触摸屏玻璃破损（9）更换触摸屏（10）触摸偏移（11）触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸（12）触摸屏不能校准（13）触摸屏无背光（14）运行死机。公司坚持以人为本，科技为先；以”市场为导向、研发为基础、创新求发展、质量是生命”的企业理念；坚持“踏实做人，诚信做事”的企业宗旨。