

赤峰西门子触摸屏故障维修-2023资讯已更新

产品名称	赤峰西门子触摸屏故障维修-2023资讯已更新
公司名称	上海臣冠工业控制设备有限公司
价格	888.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:齐全 产地:德国
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室（注册地址）
联系电话	13524157645

产品详情

3114/4 IMS 按功能按键“ MESSAGE ”时，是不是切换屏幕 01：不转换

3114/5 IUS 按功能按键“ CUSTOM GRAPH ”时，是不是切换屏幕 01：不转换

3114/6 ICS 按功能按键“ CUSTOM ”时，是不是切换屏幕 01：不转换

3115/0 NDPx 对每一个轴是不是开展所在位置表明的设置 0：是 1：不

3115/1 NDAx 是不是开展肯定座标及相对坐标位置表明 01 没有进行（表明数控车床座标）

3115/2 SFMx 所在位置表明里的轴位的诠释 0：导入到肯定、相对性、数控车床座标的

轴名上 1：只导入到数控车床座标的轴名上

3115/3 NDFx 轴挪动是不是加进具体速度显示上 0：加 1：不用

3116/0 MDP 是不是表明储存卡的输出显示屏 0 1：表明

3116/2 PWR 报案 N100（能够载入主要参数） 0：用 CAN RESET 键消除 1：用

RESET 键消除

3116/4 FOV 程序流程检测屏幕速度 F 栏 0：表明指令速率 1 表明（指令速率）X（操控）

3116/5 COA 产生外界报案时，或表明外界信息时，是不是开展全自动显示屏消除 0 1：没有进行

3122 实际操作简历画面中的时长间隔

3124-3125-3126-3127 Dxx 在程序流程检查屏幕的多形式 G 编码表明中，是不是表明 xx 组 G

编码 0：1：无法显示

3201/5 N99 主要参数 NPE（NO.3201/6）为 0 时，纪录程序流程时 M99 程序块 0 视作完毕 1 不

视作完毕

3201/6 NPE 在纪录程序流程时，M02,M30 或 M99 程序块 0 视作完毕 1 不视作完毕

3202/0 NE8 是不是严禁程序流程号是 8000-8999 的汇编程序的编写 0 不严禁 1 严禁

无法进行如下所示编写实际操作：

1 流程的删掉（即便删除所有程序流程，8000-8999 号程序流程不会被删掉）

2 流程的导出（即便导出所有应用，8000-8999 号程序流程不会被导出）

3 程序流程号检索

4 记载的程序编程

5 程序流程记录

6 流程的核查

7 流程的表明

3202/1 OLV 删掉或导出非现阶段挑选程序时 0 不保留现阶段所选择的流程的表明 1 保存

3202/2 CND 是不是用软键【CONDENSE】开展流程图规范的梳理（缩小） 0 没有进行（不

表明软键【CONDENSE】） 1 开展

3202/3 OSR 程序流程号搜索中，不键入程序号而按软键【O-SRH】(程序流程号检索)时 0 搜索下

一程序流程号（纪录次序） 1 实际操作失效

3202/4 NE9 是不是严禁程序流程号 9000-9999 的汇编程序的编写 0 不严禁 1 严禁

1 流程的删掉（即便删除所有程序流程，9000-9999 号程序流程不会被删掉）

2 流程的导出（即便导出所有应用，9000-9999 号程序流程不会被导出）

3202/5 CPD 删掉 NC 程序流程时，是不是得出确认及软键 0 不得出 1 得出

3202/6 PSR 使被照顾程序的程序号检索 0 失效 1 合理（设置本主要参数后，被照顾的