

全自动石子生产线设备，石英砂生产线矿石制砂机

产品名称	全自动石子生产线设备，石英砂生产线矿石制砂机
公司名称	青州冠诚重工机械有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	冠诚重工:冠诚重工 gc500:gc500 山东青州:青州冠诚重工机械有限公司
公司地址	青州市黄楼街道办事处西建德村
联系电话	15053659999 13220768198

产品详情

砂石破碎制砂生产线又称石料制沙生产线，主要由鄂式破碎机制成.冲击式破碎机.振动筛.洗砂机.带式输送机组合而成。根据不同的工艺要求，配置合适的型号设备，发挥其性能。

石料由粗碎机(粗鄂式破碎机)初步破碎，然后由胶带输送机输送到细碎机(细鄂式破碎机)进一步破碎。细碎后的石材通过振动筛筛分出两种石材，满足制砂机进料粒度的石材进入制砂机制砂，另一部分返回细碎。制砂机的部分石材制成砂，[洗砂机](#) (可选)清洗后制成成品砂，另一部分制砂机再次破碎，生产出符合要求的各种砂材料。

砂石破碎制砂生产线性能介绍 成套机砂石破碎制砂生产线鄂式破碎机是石材生产线设备.冲击式破碎机(制砂机).振动筛(圆振动筛).洗砂机.带式输送机组合而成。根据不同工艺要求，配置合适的型号和设备，发挥其性能。生产线自动化程度高，运行成本低，破碎率高，节能，产量大，污染少，维护简单，生产机制砂符合建筑砂标准，粒度均匀，粒度好，等级合理。砂石破碎制砂生产线设备用途 砂石破碎制砂生产线可用于硬质石灰石.花岗石.玄武岩.河卵石.冶多渣等材料的骨料及人工造砂作业适用于水电.建材.高速公路.城市建设等行业的应用。砂石破碎制砂生产线场地要求1.应具备适当的交通条件：公路运输应便于与公路线连接，水路运输应便于共用现有码头或选择新码头的合适位置。2.砂石破碎制砂生产线场地一般应靠近采石场和材料施地。3.砂生产线场地应具备较好的工程地质条件：场地应避免在断层施工.滑坡.在洪水水位和洪水水位下，应避免溶嗣.淤泥.腐植土.古井等不良地段或文物保护。土壤承载一般要求不小于200kN/mz，不宜在经常地震区或二级以上湿陷性黄土层区域建厂。4.要贯彻节约用地的原则：无论是在山坡上还是在平地上，生产需要的前提是尽量少占地，尤其是少占地或不占地。5.供水条件：水质.在满足生产生活需要的前提下，场地要尽量靠近水源，注意不要与农业争水。6.尽量节约运输成本，有条件时努力实现自流或半自流运输，小心防止废物对环境造成影响.河流.农牧.渔业生产和居民区的危害或污染。7.供电条件：石材突破砂生产线粗加工问题，电源好，尽量缩短输电线路，有条件使用电网供电，尽量使用，避免自建电厂，增加投资经营管理成本。