

# 承接电厂脱硫塔玻璃鳞片防腐施工

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 承接电厂脱硫塔玻璃鳞片防腐施工           |
| 公司名称 | 河北腾跃防腐材料有限公司              |
| 价格   | 12.00/千克                  |
| 规格参数 | 品牌:腾跃<br>规格:25kg<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村          |
| 联系电话 | 18533618629               |

## 产品详情

### 优点：

优良的附着力和耐久性、耐腐蚀性及抗冲击性能。具有优良的耐水性、耐盐水性、耐油性、耐溶性好、组分中含有大量玻璃鳞片。成膜后屏蔽性强，能有效阻止腐蚀介质的渗透，隔离防锈目的。耐候性较好。

由于玻璃鳞片在涂层中是重叠排列的，因此对涂膜的抗渗透性起了很大作用。涂装方法可采用刷涂、高压无气喷涂或辊筒涂装。

### 玻璃鳞片胶泥概述：

玻璃鳞片胶泥在烟气脱硫装置中，二氧化硫等腐蚀气体对基体的腐蚀十分严重。我公司引进并开发的HW系列玻璃鳞片胶泥有效地解决了这一问题，目前已广泛应用于发电厂烟气脱硫装置、电除尘、以及石油化工、冶金、环保等行业防腐蚀工程。

### 玻璃鳞片胶泥施工工艺：

- 1、进入现场根据施工现场要求定制脚手架、达到符合施工条件
- 2、施工要点、施工温度在15-20度之间。湿度不能大于%80施工作业时先做底层、在做中层、是面层。

3、首先喷砂除锈、在除锈后12小时内涂刷封闭底漆、在底漆干后进行玻璃鳞片胶泥施工、玻璃鳞片胶泥施工采用抹涂的方法、一次抹厚度约1mm左右、一般分两次完成、后一道工序在前一层见干后进行。（一般间隔）涂抹时，持刀与基层保持一定的角度、沿持刀的尖角按锐角方向推抹、尽量把胶泥和基础的气泡挤出、涂抹沿一个方向进行不得堆料摊抹。

4局部用玻璃丝布加强、如拉筋、阴阳角、整条焊口、从而确保这些部位的防腐层质量。

5刷面漆。

6清理现场，拆卸施工工具，等待玻璃鳞片胶泥整体干燥，大约需要3--5天后，施工对象就可以进行投入使用！

储存运输：存放于阴凉、干燥、通风处。应远离火源。防水、防漏、防高温,包装未开启情况下，漆料储存期一年、固化剂6个月。超过储存期，如按标准检测符合要求仍可使用。