

铜川长期出租发电机电话/发电机租赁公司

产品名称	铜川长期出租发电机电话/发电机租赁公司
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

大型柴油发电机出租机油油压低故障的解决方法

大型发电机出租机油油压过低可能会导致机组的活塞、曲轴及其大小瓦等发动机零部件的过早的损伤，为了防止这种故障的发生，在大型柴油发电机的使用中，我们可采取如下方法进行避免并解决：

- 1.发动机机油存储量过少，造成润滑系统无油或少油，从而造成机油压力低。解决办法：补加油。
- 2.机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出，造成机油压力低或无压力。解决办法：换油。
- 3.机油稀或因发动机温度高造成机油变稀，会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏，造成机油压力低。解决办法：换油或检修冷却系统。
- 4.机油油管漏油，机油泵损坏或其零部件磨损超标都会导致大型柴油发电机机油的吸入、泵出量减少，或根本无量，从而导致机油压力低或无压力。解决办法：检修。
- 5.曲轴与大小瓦之间的间隙超标导致机油泄漏，造成机油压力低。解决办法：检修。
- 6.限压阀或泄压阀弹簧过软，发卡或钢珠损伤造成阀的功能消失或减弱导致机油压力降低。解决办法：更换检修。
- 7.机油感应塞、压力表或电路故障导致机油压力低。解决办法：更换检查。