

徐州回收恩智浦IC 现款现结

产品名称	徐州回收恩智浦IC 现款现结
公司名称	上海铂砾再生资源有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江浙沪（全国上门回收电子料）
联系电话	13636336610 13636336610

产品详情

徐州回收恩智浦IC 现款现结

高价专业回收工厂库存IC、倒闭工厂电子料、工厂呆料、杂货直接出价打包走、清单总货也可以、介绍有中介费、主营：LED驱动IC、数码IC、电源IC、等电子元器件！高价回收一切原装IC，XILINX,ALTERA,AD,MAXIM,ST,PIC,TI,ATMEL,NXP等全系列产品。收购清一色散新IC,拆机IC,高端线路板，成品板。蓝牙模块。统货处理工厂整批库存清单电子料。有货源欢迎来电洽谈！

高价专业收购电料贴片直插IC集成、二、三极管、手机料、CPU内存、继电器、滤波器、光耦、模块TI, XILINX,ATMEL,ALTERA,AD,ST,ON等各种IC芯片、内存闪存、晶振、高频管、CPU、BGA、等电子元器件、退港货整单香港 台湾 国内IC库存，工厂库存，个人库存，畅销IC电子料，寻求工厂清单IC货源，有货源欢迎来电洽谈！

同时欢迎有资源的朋友中介引荐，互利共赢 期待与您的合作！徐州回收恩智浦IC 现款现结 正常运行情况下电流互感器的磁通量是相抵消的，磁通密度很小电流互感器二次侧开路情况下当电流互感器次级绕组开路时，这时候一次电流如果没有变化，二次回路断开，或者电阻很大，那么二次侧的电流为0，或者非常小，二次线圈或铁芯的磁通量就很小，不能抵消掉一次磁通量。这时候一次电流全部变为励磁电流，使铁心饱和，这个变化是突然的，叫突变，它的磁通密度高达几个特斯拉以上。磁通密度突变，二次电压很高电流互感器二次开路的后果这种情况后出现后，会产生一下后果：1.二次产生数千伏电压（这个没有验证过，是照抄的理论），高电压可能击穿电流互感器的绝缘，使整个配电设备外壳带电，也可能让检修人员触电，有生命危险。点击确定后出现硬件组态画面，给PLC设定子网参数，此处使用默认值。然后添加驱动信息，根据下图所示找到使用的驱动型号。此处使用Cu310-2。选好后拖拽到硬件组态中，然后设定总线使用之前PLC创建的PN1。对驱动控制器进行配置，选择矢量类型，标准报文2。在工艺对象目录下点击新增对象，找到运动控制的速度轴对象，添加。速度轴的对话框中可以选择基本参数、硬件接口以及扩展参数。在硬件接口中选择前面硬件组态中添加的Cu310。