

MDF卡接式音频总配线架厂家,图片,应用案例

产品名称	MDF卡接式音频总配线架厂家,图片,应用案例
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 应用领域:通用
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

PTTP普天泰平 MDF卡接式总配线架（音频/电话）

JPX01型高密度总配线架，宽带配线模块。目前ADSL的接入应用，用户发展呈现出跳跃式的增长速度，电话音分离器，增开ADSL业务时，很多机房内空间及线路资源紧张，矛盾十分突出，从而对ADSL接入进行改进。

产品介绍：

高密度、超小型的外形设计，可以充分利用有限空间；
不仅适用于旧机房改造，而且适用于空间有限的接入网机房；
不对称走线槽设计，跳线槽可轻松容纳两对导线，方便改造割接；

双卡口表面镀金接线端子，防护及导电性能优良；
独立设计的接线板，可以方便地进行容量配置以及灵活更换；
全正面操作：内外线、跳线、保安单元插拔皆为正面操作，复接时不需中断任何话路，

施工、维护方便；

标识清晰：进出线序号完整，正面标识至每一回线；

内嵌式接线端子，避免操作人员与之直接接触，确保人身安全；

一体化保安单元，告警到每一回线；具有每 10 回线告警指示，可实现四级告警显示，

便于快速查障；

具有远程集中监测和集中告警接口，可实现机房无人值守；

可与其它 MDF产品实现工具、安装的良好兼容性和安装灵活性，便于机房的统一管理

和维护；

选配简单易装的 XDSL分离器单元可成倍增加宽带配线容量，更经济地实现宽带增值业

务的开通。

JPX01型总配线架

- 1.卡接式,结构紧凑，体积小，容量大。2.每一外线用户线为1个分线钩，层次清楚，走线整齐。

产品介绍：

产品特点：

- 由高强度优质铝合金型材采用积木式结构拼装而成

- 正面两侧穿线、四级声光告警、自锁式信号插连接，十分可靠。
- 上下双卡端子，卡接跳线，操作十分灵活简便。

订货指南：

型号	外形尺寸 (高×宽×深)mm	容量 直列数(保安接线模块)	备注 横列数(测试接线模块)
JPX01型总配线架	2600 × (N × 250) × 860	100回线/模块	128回线/模块
	2200 × (N × 250) × 860	1100回线(11模块)/列 100回线/模块	1408回线(11模块)/列 128回线/模块
	2000 × (N × 250) × 860	900回线(9模块)/列 100回线/模块	1152回线(9模块)/列 128回线/模块
	2600 × (N × 250) × 860	800回线(8模块)/列	1024回线(8模块)/列
		单面架。 拼架结构，拼架宽度 为：N × 250，N为直列 和横列组合安装列数之 和。	

新建办公楼布线必须采用综合布线工艺。旧办公楼布线应尽可能采用综合布线工艺。机房内5类以上UTP线缆布线应满足EIA/TIA 568A/B标准。弱电和强电必须分开敷设，平行时两者距离应大于200mm。弱电布线主干必须经金属桥架(线槽)，分支线可穿钢管跨接并接地敷设。为便于线路维护、扩容，主干线路不宜穿钢管敷设。网络双绞线经过屏蔽、接地后，不应再串接防雷保护器，以免造成性能障碍和投资浪费。

11. 中心机房应安装防盗门、窗、防盗报警器。防盗报警器应与办公楼值班室连通，并加强安防保卫措施。防止设备被盗、毁损或泄密或系统灾难无法及时恢复等事故。

12. 机房温度一般应保持在20至25 ° C，22 ° C;湿度一般应保持在40%至60%为佳。

13. 设备安装位置：交换机、路由器等网络设备需安装在机柜内。服务器必须上架或进柜。

14. 运行可靠性要求较高的机房，必须采用双回路UPS供电。当供电无保障时，应配置发电机或配备长延时UPS等设施。空调应双机并行，互为备份。设置固定灭火系统及火灾探测器。必要时应安装机房设备如空调、UPS、漏水远程监控与报警系统，报警系统可通过互联网向手机发短讯。

15. 条件简陋的机房，建设标准可适当放宽。但防盗、防潮、防水、防尘、防鼠、散热、防雷、屏蔽和接地等措施不能降低标准。