Perkins珀金斯配件886/199进气压力传感器

产品名称	Perkins珀金斯配件886/199进气压力传感器
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:886/199 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1 #栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机传感器型号规格:

CV11447/M、CV19649/1、CV19649/2、CV19649/3、KRP1551、KRP1556、KRP1557、KRP1558、KRP1559 、KRP1560、KRP1561、KRP1687、KRP1688、KRP1692、KRP1693、KRP1699、KRP1700、KRP1702、KRP1 705、T400066、T400883、T400884、T400972、T401231、T401479、T401484、T401485、T401819、T402162 、T405451、T409471、T409614、T410762、T411843、T411850、T411944、T411973、T412701、T413231、T 413490、T413978、T413985、T413996、T414354、T415131、T415680、T415904、T416329、T417241、T417 897、T417907、T419414、T419504、T419554、T419835、T419841、T419947、T419949、T421011、U5MK10 86、U5MK1088、U5MK1089、U5MK1090、U5MK1091、U5MK1169、U5MK1234、U5MK1236、U5MK124 6、U85746140、W85720600、Y01/00029、Y02/00023、1807253C1、1807369C2、1830669C92、1835985C92、 1836537C91、1836539C91、1839415C91、1846480C2、1846481C92、185746090、185746100、185746110、18 5746120、185746130、185746151、185746160、185746170、185746190、1875784C93、1875838C91、1889511 C1、1889995C91、26560178、2755D004、2848A282、2868A006、2874A008、2874A009、2874A011、2874A0 14、2874A016、2874A019、2874A024、2874A025、385720530、680/215、809/45、886/151、886/160、886/16 3、886/164、886/165、886/167、886/189、886/192、886/199、886/200、886/203、886/212、809/45、886/151 <u>886/160</u>, 886/163, 886/164, 886/165, 886/167, 886/189, 886/192, 886/199, 886/200, 886/203, 886/212 、CH12772、CV71721、CV8621、T400882、T413425、T413742、U5MK0652、U85746080、131046880、185 746180、2874A003

启动马达不运转

可能原因:

1.电池输出电压低。

检查蓄电池的状态。如有必要,充电或更换蓄电池。

2.导线或开关故障。

修理导线或开关。如有必要,更换导线或开关。

3.启动马达电磁线圈故障。

安装新的启动马达电磁线圈。

4.启动马达故障。

修理或更换启动马达。